



# To Do

1. 90 grader kobling for P og T hurtigkobling på PDCV blokk
2. Trykk sensor P tilførsel Winch
3. Dobbel T stykke for trykk sensor og slange fordeling av P fra Interface til PDCV (hurtig kobling) og til Winch (hurtigkobling)
4. Dobbel T stykke for trykk sensor og slange fordeling av T fra Interface til PDCV (hurtig kobling) og spare
5. T stykke og slange fordeling av Drain fra Interface til PDCV (hurtig kobling) og til Winch (hurtigkobling)
6. T stykke på Cylinder A og B port for trykksensor og slange til PDCV (hurtig kobling)

# To Do #1




1TTA  
5552-22-06



BSP-122





# To Do #2





# ToDo #3-5

1TTA  
5552-22-06



1TTA  
5552-22-06

