



Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Dent Wizard GmbH Gehringstr.57 13088 Berlin
Besichtigungsdatum / Ort	16.05.2022 13088 Berlin
Amtliches Kennzeichen	PI-DW 123
Fahrzeug-Identnummer	W0VBD8EG8J8057279

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	170,00 €	32,30 €	202,30 €
basierend auf Reparaturkosten	220,00 €	41,80 €	261,80 €



Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Dent Wizard GmbH Gehringstr.57 13088 Berlin
Besichtigungsdatum / Ort	16.05.2022 13088 Berlin
Besichtigung durch	Tüv-süd
Amtliches Kennzeichen	PI-DW 123
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Opel
Modell / Verkaufsbezeichnung	ASTRA SPORTS TOURER+
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1844 AFF 00367
Fahrzeug-Identnummer	W0VBD8EG8J8057279
Erstzulassung	29.06.2018
Nächste HU	06/2023
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) im Original vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	82.850 km / angegeben
Farbe / Farbcode	Silber
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.598 ccm/ 100 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.425
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.950
Maße (L/B/H)	4702 x 1809 x 1510



GUTACHTENNUMMER: 24227368



Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 16.05.2022

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	13 %
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 91H	Continental	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	6 / 6
#2 205/55 R16 91H	Continental	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	7 / 7

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/55 R16 91V	Michelin	Sommerreifen auf Stahl	4 / 4
#2 205/55 R16 91V	unterschiedliche Hersteller	Sommerreifen auf Stahl	5 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 08/2023 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: NE4[^]LVL 1598ccm (1.6 Ltr) 100kW, GAN 2-Schicht Metallic, AJC 2-WEGE KOPFSTUETZE, RJM 205/55 R 16 .. V, RJM 205/55 R 16 V, A3W6 5-türig Sports Tourer, MZ4 6-Gang M32/F40, RRY 6.5 J x 16, J8049908 AB J8049908/JG083463, FXB ACHSUEBERSETZUNG 3.65, TSP Ambientebeleuchtung, KL9 Anlage Stop+Start, I18 ANNÉE DE DÉVELOPPEMENT - 2018, US3 ANTENNENFAECHERUNG, D75 AUSSENGRIFF ZSB., B B Series, NE4LVL B16DTH, LVL B16DTH DIESELMOTOR, K4F Batterie 80 Ah, K4F BATTERY LN4 AGM 12V 80AH, TAQE BEZUEGE STOFF, UDC Bildschim Monochrom, D6I BLENDE, SONNEN, SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG, DBU BODENKONSOLE VORN MIT VERSCHIEBBARER



ARMLEHNE, J69 BRAKE MECHANIC PARKING, J60 Bremsanlage 16 Zoll, GNF CHASS EQUIP RR AXLE COMP CRANK, GNA CHASSIS AUSRUESTUNG, BAUGRUPPE FEDERBEIN VORN, 0ST Console, K33 CRUISE CNTRL AUTO ELEC. SPEED, D D Version, T3S DAYT. RUNNING SEP. CAVITY LED, GERMANY Destination Germany, US3 Diversity-Antennensystem, ZQ2 DRIVER ASSISTANCE PACK, AEF ELEKTR. FENSTERHEB., EXPRESS AUF/AB, NE4 EMISSIONSSYSTEM, EEC 14, WLI EQUI FLEX ADAPTER CENTER STACK, FX3 ESP, elektronisches Stabilitätsprogramm, AH3 FAHRERSITZ, VERSTELLER-MANUELL, V83 FAHRZEUGBESCHRIFTUNG - ECE ORGANISATION, RRY Felge 6.5 J x 16, AER FENSTER HINTEN, ELEKTRISCH BETAETIGT, AER Fensterheber hinten elektrisch, XFNN FIN. GEARING CODE GERMANY, A64 FOR 40/60 SPLIT SEAT, AYC FOR DRIVER, PASSENGER, SIDE AND CURTAIN AIR BAG, UHX Frontkamera, XL8 FUER 433 MHZ FREQUENZ, MDB FUER EINFASSUNG BLENDE SCHEIBE SCHWARZ, C67 FUER ELEKTRONISCHE KLIMAANLAGE, AXG FUER FENSTER DRUCKTASTE, UDC FUER MONOCHROM-PUNKTMATRIX-FAHRERINFORMATIONSZENTRUM, AJT FUER MONTAGEVORBEREITUNG SICHERHEITSNETZ, T79 FUER NEBELSCHLUSSLEUCHTE, TTW FUER SCHEINWERFERAUTOMATIK MIT TUNNELERKENNUNG, W4Y GEARING CODE, DP6 GEHAEUSE SPIEGEL, AP9 GEPAECKNETZ, BODEN-LADERAUM, AP9 Gepäckraumtrennnetz, K33 Geschwindigkeitsregulierung, T74 HEADLAMPS CONTROL AUTO DELAY, T4A HEADLAMPS, HALOGEN, KCL HEIZUNGSKANAL, HINTERER BEIFAHRE 2TE POSITION, U04 HORN, SINGLE NOTE, Y67 IN VERB. MIT SERVICE-INTERVALLANZEIGE, DWE IN VERB. MIT UMKLAPPBAREN SPIEGELN, MANUELL, DD8 IN VERB. MIT LICHTAKTIVEM INNENSPIEGEL, UJ2 INDICATOR ENGINE OIL LIFE, 4AA INNENAUSSTATTUNG SCHWARZ, TR0 INNENRAUM LAMPE, DACH HINTEN, INNENLAMPE UND DOPPEL-LESELAMPE, DD8 Innenspiegel automatisch abblendend, KTM KEY PRIMARY FOLDABLE ADD RIGID, KTI KIT TIRE INFLATOR, C67 Klimaanlage, A51 Komfortsitz, C93 LAMP INTR AMBIENT, TSP LAMPE, ZSB., INNEN KUNDENSPEZ., J8049908 last 8 VIN digits to select Audatex option code for build date, UZ6 LAUTSPRECHER, 6, N34 Lederlenkrad, N34^K33 Lederlenkrad, inkl. Geschwindigkeitsregler, N34 LENKRAD, ZSB., DREI SPEICHEN, LEDER, N37 LENKSAEULE, VERSTELLBAR, HOEHENVERST. UND NEIGUNG, TR0 Leseleuchten hinten, U25 LEUCHTE, KOFFERRAUM, TR6 LEUCHTWEITENREGULIERUNG, MANUELL, KG9 LICHTMASCHINE 140A, LHD LINKSLENKUNG, LP0V Local Package, ULX LOCK CONTROL STEER COLUMN MECH, OHA LOKALE GM EUROPA OHA, V6C LUGGAGE CARRIER ROOF PAINT V1, MBM MARKETINGBEREICH EUROPA GRUPPE, DBU Mittelarmlehne vorn, IO6 Navi 900 IntelliLink, VRG OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - COCKPIT, VRL OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - FRONT HORIZONTAL SUSPENSION, VRM OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - FRONT VERTICAL SUSPENSION, VRN OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - REAR SUSPENSION, VRK OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - ROOF TRIM, VRR OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - TYRES AND WHEELS, UD7 PARKHILFESENSOR, UD7 Parkpilot hinten, CT3 PAYS-ALLEMAGNE, 8 Plant/Factory, AEG Point de rupture AM 2018 1/2, MCY PORT ELEK DEVICE USB ONLY, NJ1 POWER STEERING, NON-VARIABLE RATIO, ELECTRIC STANDARD RACK TRAVEL, VD1 PROVISION OPTIONS EUROPE, C32 Quickheat Heizsystem, C32 Quickheat Schnellheizsystem, IO6 RADIO INTELLILINK RF900 NAVI, UC3 Radiobedienung am Lenkrad, RRY Radvollblende 16", KRV REFRIGERANT LOW GWP, CE1 Regensensor,



UK4 Reifendruckkontrollsystem, UJM Reifendrucküberwachungsanlage, SBK RESTR SEAT BELT PRETENS RR, AWO RESTR.SYS.RR SEAT BELT 3P CENT, AHN RESTRAINT PROVISIONS LATCH, ZL3 SALES PACK CONVENIENCE I, UHY SENS COLLISION AVOID LOW SPEED, UEU SENSOR IND. FORW COLLISION AL., UHX SENSOR IND. LANE KEEP ASSIST, UE4 SENSOR IND.FOLLOWING DISTANCE, UVX SENSOR TRAFFIC SIGN RECOGNITIO, UH5 SICHERHEITSGURTWARNUNG,HINTEN, TSQ Sicht Paket, CE1^DD8^TTW Sight and Light Pack, WLQ SMART PHONE HOLDER FLEX ADAPT, AKP SOLAR ABSORBING WINDOW, D6I Sonnenblenden beleuchtet, GAN SOVEREIGN SILVER MET (G), 5A7 SPARE WHL NONE, C99 SPERRSCHALTER BEIFAHREIRAIRBAG, T43 SPOILER HINTEN, KL9 Start/Stop System, KC8 STECKDOSE FUER ZUBEHOER, UC3 STEERING WHEEL, RADIO AND PHONE CONTROLS, TAQE Stoff Talino, Schwarz, LZJ SYSTÈME ÉLECTRONIQUE: EVENT DATA LOG (protégé), U18 TACHOMETER ZSB.,KM/H, 9L3 TIRE SPARE NONE, MZ4 TRANS-MAN 6-SPEED M32 WR, MM3 TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP., H0U TRIM CLOTH LEVEL 2 JET BLACK, OLD TRIM LEVEL STEERING, AU3 TUERVERRIEGELUNG,ELEKTRISCH, VRH V.A. ASM STEERING COLUMN, FHY VEHICLE FUEL DIESEL B10, AXJ VEHICLE TYPE PASSENGER CAR, AQP VERWEND. MIT MITTLERER HINTERER KOPFSTUETZE, WMJ VIN-2018 MODÈLE ANNÉE, AG5 VORDERSITZ,RL,HOEHENVERSTELLER,MANUELL, UHH WARNLEUCHTE-SICHERHEITSGURT, BEIFAHREER, UHG WARNLEUCHTE-SICHERHEITSGURT, FAHRER, CE1 WINDSCHUTZSCHEIBE, TAKT, FEUCHTIGKEITSABHÄNGIG, AKX WINDSHIELD TYPE SOLAR ABSORBIN, WRB WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP), WRA WIRING PROV CUSTOM WIRING BODY, WRC WIRING PROV CUSTOM WIRING HDLP, BX4 ZIERLEISTE,SEITENWAND, J60 ZUR VERWENDUNG MIT 16" BREMSANLAGE

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
3	2.Radsatz	1 Reifen (Sommerreifen/1x falscher Hersteller) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern	120,00 €	70,00 €
Summe (netto):			220,00 €	170,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Nachlackierungen



Nr. Ort

1 Motorhaube, Seitenwand links, Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden nach der Demontage der Anbauteile des Anstoßbereiches bzw. nach Durchführung einer Fahrzeugvermessung oder nach Prüfung der in der Schadenkalkulation unter "P" angegebenen Positionen weitere Beschädigungen festgestellt, die eine Erweiterung des vorgesehenen Reparaturumfanges bzw. eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges zur Folge haben, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen durch den Reparateur gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen



umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Klante'.

Unterschrift Sachverständiger (Frank Klante)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 31 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 24227368

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Datum: 16.05.2022

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum





Abbildung 6: Innenraum

GUTACHTENNUMMER: 24227368

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Datum: 16.05.2022




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum

GUTACHTENNUMMER: 24227368

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Datum: 16.05.2022




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Zusatzbereifung




Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Zusatzbereifung

GUTACHTENNUMMER: 24227368

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Datum: 16.05.2022



Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung

GUTACHTENNUMMER: 24227368

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Datum: 16.05.2022




Abbildung 25: Dokumente




Abbildung 26: Dokumente




Abbildung 27: Dokumente




Abbildung 28: Dokumente




Abbildung 29: Dokumente



Abbildung 30: Schweller

GUTACHTENNUMMER: 24227368

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Datum: 16.05.2022




Abbildung 31: Schweller

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 2: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: 2.Radsatz: 1 Reifen (Sommerreifen/1x falscher Hersteller) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -