



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Fahrzeugbewertung

04466WF22



vom 26.04.2022

Hersteller: Volkswagen

Typ: Crafter Kasten 35

Modell: 2.0 BiTDI, L1H1



Fahrzeugbewertung

Gutachtennummer: 04466WF22

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Volkswagen
Modell / Typ	Crafter Kasten 35 / 2.0 BiTDI L1H1
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ2EZF6036554
Antrieb	Diesel
Hauptuntersuchung bis	09-2023
Kilometerstand (abgelesen)	127.716 km
Leistung in kW / Hubraum in cm ³	120 / 1.968
Erstzulassung	30.06.2015
Bereifung vorn	235/65 R16C 115/113R M+S
Bereifung hinten	235/65 R16C 115/113R M+S
Profiltiefe vorn	9,0mm / 8,0mm - Continental
Profiltiefe hinten	7,0mm / 7,0mm - Continental
Felgen vorn / hinten	16 Zoll Stahlfelgen
Farbton	Grauweiß (Uni)

Auftraggeber

	Staatsanwaltschaft Dresden
Anschrift	Lothringer Str. 1
PLZ / Wohnort	D-01069 Dresden
Auftragserteilung am	01.04.2022
Besichtigung am	07.04.2022
Aufnehmender Sachverständiger	KFZ-Sachverständiger Falk Schmalfuß

Bemerkung

Bezogen auf den Bewertungstag, den 07.04.2022 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

Zeitwert: 11.650,00 Euro (steuerneutral)



Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt.

Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Sachverständige Hinweise

- *Lackschichtdickenmessung durchgeführt, Messwerte von 85µm - 120µm*
- *Starterbatterie tiefentladen - kein Motor Probelauf möglich ebenso keine Probefahrt*
- *Laderaum mit Verkleidungen weist normale Gebrauchsspuren auf*
- *Optischer Zustand: Fahrzeug ist ungewaschen / nicht gereinigt*
- *2x Fahrzeugschlüssel vorhanden*
- *Diverse Gebrauchsspuren an der Karosserie und Lackaufbau vorhanden*
- *Seitenwand links 1x punktuelle Stauchung*
- *Motorhaube 3x punktuell gestaucht*
- *Seitenwand in Höhe Schiebetürführung, Lackaufbau beschädigt -> Korrosion*
- *Trittstufe hinten, rechtsseitig im Material durchstoßen*
- *Rückfahrkamera mit Bildschirm Rückspiegel nachgerüstet*
- *Waeco Wechselspannungsrichter PP 1002 nachgerüstet*
- *Inneneinrichtung Laderaum - Modul System nachgerüstet*
- *Kein Serviceheft sowie weitere Fahrzeugunterlagen vorhanden*



Hinweis:

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen.

Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Anlagen:

- DAT Gebrauchtfahrzeugbewertung
- Lichtbildanlage mit 24 Lichtbildern

Der Sachverständige

Dresden, den 26.04.2022

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro



Fahrzeugdiagonalen





schmalfuß

kfz sachverständigenbüro



Ausweisung der Laufleistung sowie der Fahrzeugidentnummer





schmalfuß

kfz sachverständigenbüro



Frontansicht sowie Ansicht Fahrzeuginnenraum





schmalfuß

kfz sachverständigenbüro



Ansichten Fahrzeuginnenraum vorn.





schmalfuß

kfz sachverständigenbüro



**Übersichtsaufnahme Laderaum sowie Ansicht auf
Waeco PP1002 Wechselspannungsrichter**





schmalfuß

kfz sachverständigenbüro



Ausweisung Innenausbau – Regalsystem der Fa. Modul System






schmalfuß

kfz sachverständigenbüro



Ansicht Antriebsaggregat sowie Unterboden Heckbereich





schmalfuß

kfz sachverständigenbüro



**Detailansicht Innenraum sowie Ausweisung Rückfahrkamera
im Innenspiegel**






schmalfuß

kfz sachverständigenbüro



Einzelansicht Unterboden sowie Vorderachsträger





schmalfuß

kfz sachverständigenbüro




**Einzelansicht Trittsstufe, diese ist im Grundmaterial durchstoßen.
Detailansicht Schiebetür rechts, partiell gestaucht.**






schmalfuß

kfz sachverständigenbüro




Detailansicht Seitenwand links sowie Motorhaube weisen punktuelle Deformationen auf.





schmalfuß

kfz sachverständigenbüro



**Korrosionsansatz Seitenwand rechts, Schiebetürführung.
Ausweisung 2x vorhandene Fahrzeugschlüssel**

