

Wertgutachten

Paul Orthuber e.K. - Kfz-Sachverständigenbüro
Gallmeierstraße 1c
D- 84032 Landshut
Tel.: 0871-1434246, Mobil: 0175-6982612, Fax: 0871-1438247
Mail: orthuber.paul@hotmail.de, Internet: www.kfz-sv-orthuber.de



P. Orthuber e.K. - KFZ-Gutachter * Gallmeierstraße 1c * D- 84032 Landshut

Frau und Herr
Elfriede und Albert Mustermann
Lackierer Straße 1
D- 85386 Musterstadt

Gutachten-Nr.: **Muster / 0089 / 12**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Ihr Zeichen, Nachricht vom	Ihrer Zeichen, Nachricht vom	Name, Telefon	Datum	Seiten
Auftrag vom 06.07.2010	Angebot vom 05.07.2010	Paul Orthuber	08.07.2010	1 von 7

Wertgutachten des Fahrzeugs:
LKW IVECO-MAGIRUS 90-16 AW – Air Cooler / Turbo
FIN: WJMB92BSM04013198

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund des von Ihnen erteilten Auftrages erstelle ich ein Wertgutachten für das nachfolgend genannte Fahrzeug.

Beteiligte:	Halter des Fahrzeugs: Herr A. Mustermann, Gärtner Straße 56, 85386 Freising.	
Termin:	Erstbesichtigung:	Am 07.07.2010 in Freising, auf dem Betriebsgelände des Halters.

Wiederbeschaffungswert

14.500,00 €

Halter: Siehe oben.

Fahrzeugdaten:

Art	LKW
Fabrikat	IVECO-MAGIRUS / Ulm an der Donau
Typ	90-16 AW – Air Cooler / Turbo
Verkaufsbezeichnung	90-16 AW
FIN	WJMB92BSM04013198
Leistung / KW	118
Hubraum / ccm	6086 / 6 Zyl. - Reihe
Antriebsart	Diesel

Wertgutachten

Emissionsklasse	nicht bekannt
Achsen	2
Radformel	4 x 4
Höchstgeschwindigkeit	90 KM/h
Betriebsstunden	nicht bekannt
Zul. Gesamtgewicht	9.000 KG / Abgelastet auf 6.490 KG
Leergewicht	5680 KG
Anhängelast	19.200 KG
Abmessung	L = 6750 mm / B = 2500 mm / Höhe = 3150 mm
Aufbauart	geschlossener Kasten mit Jalousiewänden (ex. THW).
Erstzulassung	26.08.1985
Letztzulassung	09.11.05
Besitzverhältnisse	nicht bekannt
nächste HU	3/2011
nächste SP	nicht erforderlich.
Tachostand / KM	4036
Gesamtleistung	lt. Tacho
Lackierung	Ultramarineblau
Kabine	Doppelkabine (Finnisatfahrzeuge)
Sitz. / Stehplätze	9
Kennzeichen	FS - 04232
Bereifung	1. Achse links: 14.5 R 20 – SEMPERIT „Gigant Steel“ - M+S 1. Achse rechts: 14.5 R 20 – SEMPERIT „Gigant Steel“ - M+S 2. Achse links: 14.5 R 20 – SEMPERIT „Gigant Steel“ - M+S 2. Achse rechts: 14.5 R 20 – SEMPERIT „Gigant Steel“ - M+S
Reifenzustand	1. Achse links: 15,5 mm 1. Achse rechts: 15,5 mm 2. Achse links: 14,5 mm 2. Achse rechts: 14,5 mm
Erhaltungszustand	sehr guter Zustand und unfallfrei
Ausstattung	4-Radantrieb, Sperre HA + Längs, Standheizung, Aufbauerrhöhung mit Rahmenfederung, 9-Sitzer, Marine GPS-Antenne auf dem Fahrerhausdach montiert, Radio / CD, Notebookhalter für Fahrer.
Zusätzliche Ausrüstung	Sandbleche (Luftlandebleche) auf dem Kofferdach montiert, einen Reservereifen - 14.5 R 20 – SEMPERIT „Gigant Steel“ - neu, Kombi-Rammschutz vorne – klappbar, Liegefläche im zweiten Kabinenteil.

Auftragsbestätigung

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung des Wiederbeschaffungswertes besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung nicht vor.

Die Zulassungsbescheinigung Teil II (Brief) lag vor.

Die technischen Daten wurden am Fahrzeug überprüft.

Anwesende

Bei der Besichtigung war der Anspruchsteller / Besitzer anwesend.

Wertgutachten

Zulassungsstatus

Das Fahrzeug war abgemeldet, jedoch mit Kurzzeit-Kennzeichen versehen.

Datennachweis / Fahrzeugpapiere

Die Zulassungsbescheinigung Teil II (Brief) lag vor.

Allgemeinstand

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem guten Zustand. Altersbedingte Gebrauchs- und Verschleiß-Spuren an der Lackierung, dem Fahrgast- und Laderaum sind erkennbar.

Besichtigungsort

Die Besichtigung erfolgte beim Halter / Antragsteller.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen reichten zur Wertermittlung aus.

Hilfsmittel

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grunde war die Besichtigung des Fahrzeuges nur begrenzt möglich.

Probelauf / Probefahrt

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt, eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt.

Innenraum / Kabine

Der Fahrzeuginnenraum verfügt über 5 Sitzplätze und ist überdurchschnittlich gepflegt, dennoch sind Rückbauspuren von Funk usw. erkennbar.

Innenraum / Aufbau

Der Aufbauinnenraum ist noch mit den spezifischen Einbauten für den THW versehen.

Lackierung

Die Lackierung weist Gebrauchsspuren auf und an den Türkanten sind Rostansätze erkennbar.

Verkehrszustand

Das Fahrzeug befand sich bei der Untersuchung in einem fahrbereiten und verkehrssicheren Zustand.

Demontage

Die Untersuchung erfolgte am unzerlegten Fahrzeug. Sollte nach einer Demontage bzw. Vermessung Beschädigungen festgestellt werden, so bitten wir vor Beginn einer Reparatur, den Sachverständigen zu benachrichtigen.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurden keine sichtbaren Vorschäden festgestellt.

Altschäden

Am Fahrzeug wurden keine Altschäden festgestellt.

Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine eigene Ermittlung des Fahrzeugwertes, bezogen auf den Zeitpunkt der Besichtigung durchgeführt.

Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Zubehör, aller wertbeeinflussenden Faktoren sowie der örtlichen Marktlage errechnet sich ein Wiederbeschaffungswert von

14.500,00 €

Dieser angegebene Wiederbeschaffungswert bezieht sich auf einen dem Fahrzeugalter zugänglichen Fachmarkt unter Berücksichtigung der regionalen Marktsituation.

Wertgutachten

Anlagen

Als Anlage erhalten Sie Fotoausdrucke die angefügt sind.

Dankeschön für Ihren Auftrag

Wir stehen Ihnen gerne jederzeit für weitere Gutachten zur Verfügung.

Hinweis

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar.

Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren.

Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Die Aufnahme erfolgte durch den Sachverständigen Herrn Paul Orthuber (Kfz-Mechaniker-Meister).

Schlusswort

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.

Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dem Originalgutachten sind Lichtbilder beigelegt.

Landshut, den 08.07.2010

Paul Orthuber e.K.
Kfz - Sachverständiger
Gallmeier Straße 1c
D-84032 Landshut
Tel.: 0871-1438247 / Mobil: 0178-8982812
Fax.: 0871-1438247 / orthuber.paul@hotmail.de
www.kfz-sv-orthuber.de

Paul Orthuber
Kfz-Sachverständiger

Anlagen: 6 Bilder

Wertgutachten



Bild 1 – Vorne - Links



Bild 2 – Hinten - Rechts

Wertgutachten



Bild 3 – Hinterer Kabinenteil




Bild 4 – Kilometerstand lt. Tacho

Wertgutachten



Bild 5 – Reifen – Vorne - Links



Bild 6 – Fahrzeug – Innenraum