



**LAUDO TÉCNICO – INSPEÇÃO DE CILINDROS**FP03.20
Rev.02
24/03/2021

Nº Controle:	4-2	Cliente:	APM
NF:	3825	Pedido:	
Responsável Inspeção:	Ray	Data:	04/01/2022
Descrição Equipamento:	CILINDRO DO TWISTLOCK SPREADER		
IMAGEM PANORAMICA DO CILINDRO			
			

1- Descrição Peça	Qtd.	Ø Ext.	Ø Int.	Comprimento	Material	Área Cromo
HASTE	1	20mm		150mm	AÇO 1045	
IMAGENS PEÇA						
						
CONDIÇÃO ENCONTRADA						
Desgaste na camada de cromo.						
Disposição:	Aproveitar		Reparar	X	Substituir	
ESCOPO SERVIÇOS						
	Limpeza e polimento haste		Serviços de Usinagem retificar a solda			
	Fabricar Haste		Serviços de Solda nos furos profundo			
X	Descromar, Preparar, Cromar, Polir					
OBSERVAÇÕES						

2- Descrição Peça	Qtd.	Ø Ext.	Ø Int.	Comprimento	Material	Área Brunim.
CAMISA	1		32mm	170mm		
IMAGENS PEÇA						
						
CONDIÇÃO ENCONTRADA						
Sem Avaria						
Disposição:	Aproveitar	X	Reparar		Substituir	
ESCOPO SERVIÇOS						
X	Limpeza		Serviços de Usinagem – Retificar a entrada			
	Fabricar Camisa		Pintura			
	Brunir camisa		Serviços de Solda			
OBSERVAÇÕES						

**LAUDO TÉCNICO – INSPEÇÃO DE CILINDROS**FP03.20
Rev.02
24/03/2021

3- Descrição Peça	Qtd.	Ø Ext.	Ø Int.	Comprimento	Material
EMBOLO	1				
IMAGENS PEÇA					
					
CONDIÇÃO ENCONTRADA					
Disposição: <input checked="" type="checkbox"/> Aproveitar <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Reparar <input type="checkbox"/> Substituir					
ESCOPO SERVIÇOS					
<input checked="" type="checkbox"/> X	Limpeza			Serviços de Usinagem	
	Fabricar Embolo			Serviços de Solda	
OBSERVAÇÕES					

4- Descrição Peça	Qtd.	Ø Ext.	Ø Int.	Comprimento	Material
CABEÇOTE	1				
IMAGENS PEÇA					
					
CONDIÇÃO ENCONTRADA					
Disposição: <input type="checkbox"/> Aproveitar <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Reparar <input type="checkbox"/> Substituir					
ESCOPO SERVIÇOS					
<input checked="" type="checkbox"/> X	Limpeza			Serviço Usinagem canal ORING	
	Fabricar Cabeçote			Serviços de Usinagem retificar a rosca	
	Serviços de Solda				
OBSERVAÇÕES					

**LAUDO TÉCNICO – INSPEÇÃO DE CILINDROS**FP03.20
Rev.02
24/03/2021

5- Descrição Peça		Qtd.	Informações sobre peça			
Kit Vedação e acessórios		1				
IMAGENS PEÇA						
CONDIÇÃO ENCONTRADA						
Desgaste da camada de cromo						
Desgaste das rótulas Haste e camisa.						
Disposição:		Aproveitar		Reparar		Substituir
ESCOPO SERVIÇOS						
X	Substituição das Vedações					
X	Substituição das rótulas.					
OBSERVAÇÕES						