
	FORMATO		Código:	FM-TH-02
	ASISTENCIA A ACTIVIDAD		Versión:	03
			Fecha:	10-02-17
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Página:	2 de 2


INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD								
TIPO	Capacitación/ Formación		Entrenamiento		Inducción		Reinducción	
	Charla		Curso		Taller		Reunión	
	Otro	X	¿Cuál?	Visita a campo				
TEMA	Revisión preoperativa a vehículos en campo							
OBJETIVO	Garantizar que los vehículos cumplan las condiciones para prestar el servicio de transporte							
FACILITADOR/ EJECUTOR	Kenny Herazo Reyes	Tipo de I.D.	C.C	Interno	X			
		No.	1.045.748.027	Externo				
FECHA	30/01/2024	HORA	08:30 pm	LUGAR	Sutherland global Services			


REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD				
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE C.C.	CARGO	FIRMA
1	GERMAN YEPEZ		CONDUCTOR	N/A
2	JONATHAN GONZALEZ	72.190.272	CONDUCTOR	N/A
3	CRISTOBAL BELEÑO	72.207.277	CONDUCTOR	N/A
4	EDWIN ROMERO		CONDUCTOR	N/A
5	RAFAEL PIMIENTA	12.548.938	CONDUCTOR	N/A
6	JOEL VELASQUEZ	1.143.247.053	CONDUCTOR	N/A


OBSERVACIONES:
<p>Se realizó visita a campo en Sutherland Global Services, con la finalidad de realizar revisiones preoperacionales a los vehículos de manera aleatoria para verificar la conformidad de los ítems y requisiciones necesarias para operar.</p> <p>Siendo así, se procedió a revisar estado de las llantas de los vehículos para determinar la conformidad de estas; así mismo, se revisó el estado de luces (baja, alta, direccional, freno, reversa), farolas y, el nivel de confort de cada vehículo respecto al aire acondicionado, orden y aseo del interior de este.</p> <p>Los vehículos inspeccionados corresponden a las placas WPX 209, WEM 484, WFZ 527, KPO 485, TAN 027 Y JPP 402. Se obtuvo como resultado que todos los vehículos revisados tienen funcionando a cabalidad su sistema de iluminación, incluyendo luces de cabina; En el ítem de orden y aseo se encontró que los colaboradores al volante mantienen despejada la zona frontal de vehículo (tablero) y presentan sillas y tapetes limpios.</p> <p>Se encontró que los vehículos de placa TAN 027 y KPO 485 presentan llantas con relieve próximo para cumplir el tope mínimo de profundidad ( llantas lisas) por lo cual se procedió a informar a los conductores para que en conjunto se realice seguimiento a las llantas y gestionar su cambio oportunamente cuando el relieve llegue al tope.</p>

	FORMATO	Código:	FM-TH-02
	ASISTENCIA A ACTIVIDAD	Versión:	03
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fecha:	10-02-17
		Página:	2 de 2

**EVIDENCIAS:**



	FORMATO	Código:	FM-TH-02
	ASISTENCIA A ACTIVIDAD	Versión:	03
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fecha:	10-02-17
		Página:	2 de 2



*Lenny Hrazo Reyes*

Facilitador