

- বিভিন্ন প্রকারের প্লাস্টারিং-এর কাজে সিমেন্ট ও বালির অনুপাত,
আর.সি.সি ফেইস প্লাস্টার = সিমেন্ট ১ : বালি ৪
ব্রিক ফেইস প্লাস্টার = সিমেন্ট ১ : বালি ৫
- প্লাস্টারিং শুরু করার পূর্বে দেয়ালের সারফেস ভালভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে এবং আরসিসি সারফেসে প্রয়োজনে চিপিং করে নিতে হবে।
- প্লাস্টার শুরুর আগে বালি ঠিকমতো চালতে হবে এবং ছেঁড়া চালনি বালি চালার কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- প্লাস্টারিং শুরুর আগে দরজার চৌকাঠ, ইলেক্ট্রিকাল বক্স ইত্যাদি ভালভাবে সমান করে বসিয়ে নিতে হবে।
- প্লাস্টারিং শুরুর পূর্বে গাঁথুনির ইটে যদি শ্যাওলা থাকে তাহলে তা অবশ্যই ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।