

**ORDEM DE SERVIÇO DIGITAL**

**Endereço:** R. Conselheiro João Alfredo, 247 - Macuco, Santos - SP, 11015-220.

**Telefone:** (13) 3025-2820 / (13) 4009-9040

**Ordem de Serviço nº 30015**

**Data:** 20/06/2024 00:00

**Cliente:** AENA - AEROPORTO CONGONHAS

**Razão Social:** BLOCO DE ONZE  
AEROPORTOS DO BRASIL SA

**CNPJ:**

**Endereços:** Avenida Washington Luís, s/nº / Aeroporto - Vila Congonhas - 04626-911 / São Paulo, SP

**Responsável:** Time Congonhas

**Checkin :** 20/06/2024 19:10

**Checkout :** 20/06/2024 21:20

**Contato:**

**Descrição:**

Manutenção Corretiva

Equipamento: XIS6545DVS

Série:DVS521

Técnico: Fabio Silva

**Comentários:**

**Fotos:**




Foto da Galeria

Foto 1




Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 2



Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 3



Foto da Galeria

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Comentários das Fotos:

- 1. Sem descrição
- 2. Sem descrição
- 3. Sem descrição
- 4. Sem descrição
- 5. Sem descrição
- 6. Sem descrição

Formulários 1.0:

EQUIPAMENTOS BAIXA ENERGIA - Status: respondido

INFORMAÇÕES DA MÁQUINA:

MODELO: XIS6545DVS  
NUMERO DE SERIE: ASTVA180SDVS521  
MARCA: Astrophysics

1 - INSPEÇÃO INICIAL

ABERTURA DO EQUIPAMENTO: - Não  
MOTIVO DA VISITA: - Corretiva  
LOCAL DE INSTALAÇÃO: - Bom  
INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA: - Sim  
ATERRAMENTO INSTALADO: - Sim  
V - VOLTAGEM DE REDE AC: 220  
V - EQUIPAMENTO LIGADO NO-BREAK: - Sim  
VOLTAGEM SAÍDA NO-BREAK: 220  
TECLADO CONSERVADO E FIXAÇÃO: - Sim  
RELATÓRIO DE ERROS: - Não  
TESTE INICIAL DE FUNCIONAMENTO: - Sim  
EQUIPAMENTO - Baixa  
VERIFICADO POSICIONAMENTO E NIVELAMENTO:

**2 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO****VERIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA:****VERIFICAÇÃO MECÂNICA:****CAIXA DAS PLACAS DETECTORAS:****ROLETES E MOTOR:****BARREIRA DE LUZ:****MONITOR:****CORTINAS:****TAMPAS DE ACESSO E CARENAGEM:****3 - VERIFICAÇÕES FINAIS****BOTÕES DE EMERGÊNCIA:****FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICOS:****CORREIA TRANSPORTADORA:** - Sim**CALIBRAÇÃO DETECTOR LINE:****CALIBRAÇÃO CORPOS 1 E 2:****LINE SCOPE OFFSET (RX OFF):****LINE SCOPE OFFSET RX FULL (RX ON):****TESTE CONTINUO 10 MINUTOS:** - Sim**ARQUIVOS DE IMAGEM FUNCIONANDO:****RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO:****4 - VALORES DO GERADOR VIA SOFTWARE****RX ON - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:****RX OFF - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:****UA - CORRENTE ANODO:****KV - ALTA VOLTAGEM POS:****KV - ALTA VOLTAGEM NEG:****5 - VALORES DO GERADOR VIA UNIDADE DE CONTROLE (TENSÃO)****V - RX ON - CORRENTE AQUECIMENTO:****V - RX OFF - CORRENTE AQUECIMENTO:****V - CORRENTE ANODO:****V - ALTA VOLTAGEM:****VERIFICAÇÃO CHAVE SERVICE OFF:****TESTE FUNCIONAL FINAL:** - Sim**CARACTERÍSTICAS DE RADIOPROTEÇÃO MODIFICADAS:** - Não**OBS:****SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO:** - Operante**PRECISA DE PROPOSTA?** - Sim**COMENTARIOS:** Defeito reclamado: Esteira transportadora danificada, a mesma está rasgada na região do zíper.

Manutenção realizada: Foi necessário passar uma fita de alta resistência para unir as partes, pois a mesma estava próximo de rompimento total.

Reparo provisório, é necessário trocar a esteira de transporte.