





## 2. Hasil Survey Pendahuluan Kondisi Eksisting




**Tabel 2. 1** Kondisi Bendung Makbusun 1

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Bendung Makbusun 1	BM.00		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubuh Bendung</li> <li>- Mercu</li> <li>- Talud Pengaman</li> <li>- Pintu Penguras</li> <li>- Pintu Intake</li> <li>- Lantai Bendung</li> <li>- Papan Operasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baik</li> <li>Baik</li> <li>Baik</li> <li>Baik</li> <li>Rusak</li> <li>Rusak</li> <li>Tidak ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bendung tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak tubuh bendung dan bangunan-bangunan lainnya</li> <li>- Bendung Tidak difungsikan</li> <li>- Akses jalan masuk bendung hanya untuk pejalan kaki</li> </ul>

**Tabel 2. 2** Kondisi Bendung Makbusun 2




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
2	Bendung Makbusun 2	BT.00	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubuh Bendung</li> <li>- Mercu</li> <li>- Talud Pengaman</li> <li>- Pintu Penguras</li> <li>- Pintu Intake</li> <li>- Lantai Bendung</li> <li>- Papan Operasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rusak</li> <li>Baik</li> <li>Rusak</li> <li>Rusak</li> <li>Rusak</li> <li>Rusak</li> <li>Tidak ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bendung tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak tubuh bendung dan bangunan-bangunan lainnya</li> <li>- Bendung Tidak difungsikan</li> <li>- Saluran Belum Terbangun</li> <li>- Akses jalan masuk bendung Rusak sehingga kendaraan tidak sampai pada bangunan bendung</li> </ul>

**Tabel 2. 3** Kondisi Bangunan Irigasi Pada Bendung Makbusun 1




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Bangunan Sadap	BM 1		- Pintu Air - Konstruksi	Rusak Baik	- Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak - Banyak sedimen pada bangunan
2	Gorong-gorong	M1a		- Konstruksi - Saringan	Baik Tidak ada	- Bangunan tidak terawat - Banyak sedimen dan sampah pada bagian dalam gorong-gorong
3	Bangunan Sadap	BM 2		- Pintu Air - Konstruksi	Rusak Baik	- Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
4	Gorong-gorong	M2a		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi</li> <li>- Saringan</li> </ul>	Baik Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan tidak terawat</li> <li>- Banyak sedimen dan sampah pada bagian dalam gorong-gorong</li> </ul>
5	Bangunan Sadap	BM 3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pintu Air</li> <li>- Konstruksi</li> </ul>	Rusak Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak</li> </ul>
6	Talang	M3a		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi</li> </ul>	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan tidak terawat</li> <li>- Banyak sedimen dan rumput liar pada talang</li> <li>- Banyak sampah yang tersangkut pada bagian bawah talang</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
7	Gorong-gorong	M3b		- Konstruksi - Saringan	Baik Tidak ada	- Bangunan tidak terawat - Banyak sedimen dan sampah pada bagian dalam gorong-gorong
8	Bangunan Sadap	BM 4		- Pintu Air - Konstruksi	Rusak Baik	- Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak - Banyak sedimen dan sampah pada bangunan
9	Gorong-gorong	M4a		- Konstruksi - Saringan	Baik Tidak ada	- Bangunan tidak terawat - Banyak sedimen dan sampah pada bagian dalam gorong-gorong

**Tabel 2. 4** Kondisi Saluran Irigasi Pada Bendung Makbusun 1

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Saluran Primer Makbusun Ruas 1	SP.M1		- Konstruksi	Rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak</li> <li>- Saluran Pada Ruas ini mengalami Penurunan tanah yang mengakibatkan konstruksi rusak</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
2	Saluran Primer Makbusun Ruas 2	SP.M2	  	- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak</li> <li>- Banyak sedimen pada saluran</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
3	Saluran Primer Makbusun Ruas 3	SP.M3		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak</li> <li>- Banyak sedimen pada saluran</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*



NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
4	Saluran Primer Makbusun Ruas 4	SP.M4	  	- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak</li> <li>- Banyak sedimen pada saluran</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
5	Saluran Primer Makbusun Ruas 5	SP.M5	  	- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak</li> <li>- Banyak sedimen pada saluran</li> </ul>