


2. Hasil Survey Pendahuluan Kondisi Eksisting

Bendung Majaran

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Bendung Majaran	BM.00		<ul style="list-style-type: none"> - Tubuh Bendung - Mercu - Pintu Penguras - Pintu Intake - Lantai Bendung - Papan Operasi 	<ul style="list-style-type: none"> Baik Baik Baik Baik Rusak Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Bendung tidak terawat sehingga banyak sampah didalam bendung - Saringan pada pintu penguras mulai rusak - Bendung Tidak difungsikan - Akses jalan masuk bendung Kurang baik - Bendung Tidak difungsikan


Berlanjut Kehalaman Berikutnya

LAPORAN AKHIR

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
				<ul style="list-style-type: none"> - Tubuh Bendung - Mercu - Pintu Penguras - Pintu Intake - Lantai Bendung - Papan Operasi 	<p>Baik Baik Baik Baik Rusak Tidak ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bendung tidak terawat sehingga banyak sampah didalam bendung - Saringan pada pintu penguras mulai rusak - Bendung Tidak difungsikan - Akses jalan masuk bendung Kurang baik - Bendung Tidak difungsikan

Berlanjut Kehalaman Berikutnya

LAPORAN AKHIR

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
				<ul style="list-style-type: none"> - Tubuh Bendung - Mercu - Pintu Penguras - Pintu Intake - Lantai Bendung - Papan Operasi 	Baik Baik Baik Baik Rusak Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Bendung tidak terawat sehingga banyak sampah didalam bendung - Saringan pada pintu penguras mulai rusak - Bendung Tidak difungsikan - Akses jalan masuk bendung Kurang baik - Bendung Tidak difungsikan