




## C. Daerah Irigasi Bomberay (Kab. Fakfak)

### ✓ Bangunan Pengambilan




**Tabel 2. 18** Bendung Bomberay 1 (bendung Utama)

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Bendung Bomberay 1	BB.00	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi</li> <li>- Mercu</li> <li>- Talud Pengaman</li> <li>- Pintu Penguras</li> <li>- Pintu Intake</li> <li>- Lantai Bendung</li> <li>- Papan Operasi</li> <li>- Pagar Bendung</li> <li>- Kantor/Rumah Jaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baik</li> <li>Baik</li> <li>Baik</li> <li>Baik</li> <li>Baik</li> <li>Baik</li> <li>Baik</li> <li>Baik</li> <li>Baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bendung Selesai dibangun tahun 2021</li> <li>- Akses jalan masuk bendung</li> <li>- Bendung Belum difungsikan</li> <li>- Bangunan Bendung Sangat</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
			  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi</li> <li>- Mercu</li> <li>- Talud Pengaman</li> <li>- Pintu Penguras</li> <li>- Pintu Intake</li> <li>- Lantai Bendung</li> <li>- Papan Operasi</li> <li>- Pagar Bendung</li> <li>- Kantor/Rumah Jaga</li> </ul>	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bendung Selesai dibangun tahun 2021</li> <li>- Akses jalan masuk bendung</li> <li>- Bendung Belum difungsikan</li> <li>- Bangunan Bendung Sangat</li> </ul>

**Tabel 2. 19** Bendung Bomberay 2 (bendung Utama)

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
2	Bendung Bomberay 2	BB.00	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi</li> <li>- Mercu</li> <li>- Talud Pengaman</li> <li>- Pintu Penguras</li> <li>- Pintu Intake</li> <li>- Lantai Bendung</li> <li>- Papan Operasi</li> </ul>	Belum Selesai Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Rusak Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi Bendung Belum Selesai</li> <li>- Akses jalan masuk bendung sudah ditumbuhi rumput liar</li> <li>- Bendung Tidak difungsikan</li> <li>- Bendung tidak terawat</li> </ul>




✓ Saluran Irigasi

**Tabel 2. 20** Saluran Primer Bomberay 1 (DI. Bomberay)




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Saluran Primer Bomberay Ruas 1	SP.B1		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak bangunan</li> <li>- Jalan Inspeksi Sudah tertutup oleh tumbuhan liar</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*






NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
2	Saluran Primer Bomberay Ruas 2	SP.B2	  	- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat</li> <li>- Sementara Proses Pembangunan Saluran Primer</li> <li>- Sementara Proses Pembangunan Jalan Inspeksi</li> </ul>



*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
3	Saluran Primer Bomberay Ruas 3	SP.B3	  	- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat</li> <li>- Sementara Proses Pembangunan Saluran Primer</li> <li>- Sementara Proses Pembangunan Jalan Inspeksi</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
4	Saluran Primer Bomberay Ruas 4	SP.B4	  	- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat</li> <li>- Sementara Proses Pembangunan Saluran Primer</li> <li>- Sementara Proses Pembangunan Jalan Inspeksi</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
5	Saluran Primer Bomberay Ruas 4	SP.B4	 	- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat</li> <li>- Sementara Proses Pembangunan Saluran Primer</li> <li>- Sementara Proses Pembangunan Jalan Inspeksi</li> </ul>






**Tabel 2. 21** Saluran Primer Bomberay 2 (DI. Bomberay)

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Saluran Primer Bomberay Ruas 1	SP.B1	  	- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar dan banyak sedimen di saluran yang berpotensi merusak bangunan</li> <li>- Jalan Inspeksi Sudah tertutup oleh tumbuhan liar</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
			  	- Konstruksi	Rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar dan banyak sedimen di saluran yang berpotensi merusak bangunan</li> <li>- Saluran rusak akibat tergerus air</li> <li>- Saluran tertimbun tanah</li> </ul>

*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
			  	- Konstruksi	Rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar dan banyak sedimen di saluran yang berpotensi merusak bangunan</li> <li>- Saluran rusak akibat tergerus air</li> <li>- Saluran tertimbun tanah</li> </ul>


*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
			  	- Konstruksi	Baik	- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar dan banyak sedimen di saluran yang berpotensi merusak bangunan




**Tabel 2. 22** Saluran Sekunder Onim Sari (DI. Bomberay)

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Saluran Sekunder Onim Sari Ruas 1	SS.Os1		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak bangunan</li> <li>- Jalan Inspeksi baik</li> </ul>


*Berlanjut Kehalaman Berikutnya*

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
2	Saluran Sekunder Onim Sari Ruas 1	SS.Os1		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak bangunan</li> <li>- Jalan Inspeksi baik</li> </ul>

Berlanjut Kehalaman Berikutnya




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
3	Saluran Sekunder Onim Sari Ruas 2	SS.Os2		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak bangunan</li> <li>- Jalan Inspeksi baik</li> </ul>

Berlanjut Kehalaman Berikutnya

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
4	Saluran Sekunder Onim Sari Ruas 2	SS.Os2		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak bangunan</li> <li>- Jalan Inspeksi baik</li> </ul>

Berlanjut Kehalaman Berikutnya



NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
5	Saluran Sekunder Onim Sari Ruas 3	SS.Os3	  	- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak bangunan</li> <li>- Jalan Inspeksi baik</li> </ul>

Berlanjut Kehalaman Berikutnya

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
6	Saluran Sekunder Onim Sari Ruas 3	SS.Os3		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak bangunan</li> <li>- Jalan Inspeksi baik</li> </ul>