





2. Hasil Survey Pendahuluan Kondisi Eksisting

✓ Bangunan Pengambilan


Tabel 2. 1 Bendung Majener (bendung Utama)

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Bendung Majener	BM.00		<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi - Mercu - Pintu Penguras - Pintu Intake Kanan - Pintu Intake Kiri - Lantai Bendung - Papan Operasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rusak Rusak Rusak Rusak Baik Rusak Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Bendung tidak terawat sehingga rusak - Bendung Tidak difungsikan - Akses jalan masuk bendung baik

Tabel 2. 2 Bendung Suplesi 1 (Rumah Pompa Elektrik)


NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
2	Rumah Pompa Elektrik/ Suplesi 1	BM S1	  	<ul style="list-style-type: none"> - Pompa Elektrik - Rumah Pompa - Waduk - Penampungan - Papan Operasi 	Tidak ada Baik Baik Baik Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Pompa tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak bangunan - Pompa tidak ditemukan pada saat pelaksanaan survey

Tabel 2. 3 Bendung Suplesi 2 (Pengambilan Bebas)




NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
3	Bangunan Suplesi 2	BM S2		<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi - Pintu Intake - Pintu Penguras - Papan Operasi 	<p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p>	- Bangunan Suplesi 2 tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak tubuh bendung dan bangunan-bangunan lainnya

✓ Bangunan Irigasi




Tabel 2. 4 Bangunan Irigasi Bendung Utama

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Bendung Majener	BM0		<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi - Mercu - Pintu Penguras - Pintu Intake Kanan - Pintu Intake Kiri - Lantai Bendung - Papan Operasi 	Rusak Rusak Rusak Rusak Baik Rusak Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Bendung tidak terawat sehingga rusak - Bendung Tidak difungsikan - Akses jalan masuk bendung baik
2	Gorong-gorong	MOa		<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi - Saringan 	Baik Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan tidak terawat
3	Gorong-gorong	MOb		<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi - Saringan 	Baik Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak - Banyak sedimen dan sampah pada bagian dalam gorong-gorong



Berlanjut Kehalaman Berikutnya

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
4	Talang	M0c		- Konstruksi	Rusak	- Bangunan Talang Rusak
5	Bangunan Sadap	BM 1		- Pintu Air - Konstruksi	Rusak Rusak	- Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak - Banyak sedimen pada bangunan
6	Gorong-gorong	M1a		- Konstruksi - Saringan	Baik Tidak ada	- Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak - Banyak sedimen pada bagian dalam gorong-gorong

Berlanjut Kehalaman Berikutnya

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
7	Bangunan Bagi Sadap	BM 2		- Pintu Air - Konstruksi	Baik Baik	- Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak - Banyak sedimen pada bangunan
8	Bangunan Bagi Sadap	BM 3		- Pintu Air - Konstruksi	Baik Baik	- Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak - Banyak sedimen pada bangunan
9	Gorong-gorong	M2a		- Konstruksi - Saringan	Baik Tidak ada	- Bangunan tidak terawat - Banyak sedimen pada bagian dalam gorong-gorong

Berlanjut Kehalaman Berikutnya

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
10	Bangunan Sadap	BRs 1		- Pintu Air - Konstruksi	Baik Baik	- Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak
11	Bangunan Sadap	BRs 2		- Pintu Air - Konstruksi	Baik Baik	- Bangunan tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak

✓ Saluran Irigasi


Tabel 2. 5 Saluran Primer Majener

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Saluran Primer Majener Ruas 1	SP.M1		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran tidak terawat - Saluran Tidak Difungsikan - Talang pada ruas saluran ini Rusak


Berlanjut Kehalaman Berikutnya

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
2	Saluran Primer Majener Ruas 2	SP.M2		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak - Banyak sedimen pada saluran - Ada Saluran yang belum terbangun pada ruas ini


Berlanjut Kehalaman Berikutnya

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
3	Saluran Primer Majener Ruas 3	SP.M3		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak - Banyak sedimen pada saluran


Tabel 2. 6 Saluran Sekunder Rawa Sugi

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Saluran Sekunder Rawa Sugi Ruas 1	SP.Rs1		- Konstruksi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liat yang berpotensi merusak - Banyak sedimen dan Rumput pada saluran




Berlanjut Kehalaman Berikutnya

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
2	Saluran Sekunder Rawa Sugi Ruas 2	SP.Rs2		- Konstruksi	Baik	- Saluran tidak terawat


Berlanjut Kehalaman Berikutnya

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
3	Saluran Sekunder Rawa Sugi Ruas 3	SP.Rs3		- Konstruksi	Baik	- Saluran tidak terawat




Tabel 2. 7 Saluran Suplesi 1

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Saluran Suplesi 1 Ruas 1	SS1.R1	  	<ul style="list-style-type: none"> - Pompa Elektrik - Rumah Pompa - Waduk - Penampungan - Konstruksi Saluran 	Tidak ada Baik Baik Baik Baik	- Saluran tidak terawat sehingga ditumbuhi rumput liar yang berpotensi merusak

Berlanjut Kehalaman Berikutnya

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
			 <p>52M 752163 9871136</p> <p>52M 752163 9871136</p> <p>52M 751835 9871157</p>	- Konstruksi Saluran	Baik	

Tabel 2. 8 Saluran Suplesi 2

NO.	NAMA BANGUNAN	NOMENKLATUR	DOKUMENTASI	URAIAN KONDISI BANGUNAN		URAIAN UMUM KONDISI
				ITEM	KET	
1	Saluran Suplesi 2 Ruas 1	SS2.R1	  	- Konstruksi	Baik	- Saluran Baik