

USB ケーブルチェッカー rev3a におけるシルク印刷ミスの訂正

USB ケーブルチェッカー rev3a において基板裏面シルク印刷に間違いがありました。お買上げ頂いた方には大変申し訳ございません。訂正箇所と正しい状態は次の画像のようになります。



正しい状態

