



ประเภทความเสียหายที่ผิวทาง

สายทาง: : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ตอนควบคุม: : ทางแยกต่างระดับบางปะอิน ถนนฝั่งขาเข้า กรุงเทพฯ-บางพลี
(090401141F1)

ระยะทาง	รอยแตกหนึ่งจระเข้	รอยแตกตามยาว	รอยร่องล้อ	ผิวหลุดร่อน	หลุม บ่อ	ผิวยุบตัวเป็นแอ่ง	ปะช่อมผิว
14.190	100.635	0.257	0.000	4.716	0.000	0.000	0.000
14.189	100.637	0.596	0.000	0.000	0.000	0.860	0.000
14.188	100.637	0.640	0.000	0.000	0.000	0.824	0.000
14.188	100.638	0.683	0.000	0.000	0.000	0.306	0.000
14.188	100.638	0.685	0.000	0.000	0.000	0.121	0.000
14.187	100.638	0.750	0.000	0.000	0.000	0.231	0.000
14.185	100.639	0.991	0.000	7.040	0.000	0.000	0.000
14.185	100.639	1.027	0.000	4.666	0.000	0.000	0.000