

В связи с отказом агента по заправке авиатопливом в оказании работ с топливозаправочной панелью ВС А320 (32N) на направлениях TPE-VVO, DXB-OVB и CAN-OVB выполнение работ по наземному обслуживанию летным персоналом осуществлять в следующем объеме:

1. выставление переключателей и счетчиков на топливной панели воздушного судна, проведение контроля объема топлива;
2. контроль количества топлива, заправляемого в воздушное судно посредством параметров автоматической заправки воздушного судна топливом;
3. контроль показаний индикаторов на топливной панели ВС.

Летный директор