

행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550
버전: 2306

전체 보고서
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

요약정보

보험금 청구 수리 담당자 이메일:	office@luck.co.kr	사건 날짜:	2023 년 5 월 1 일 오후 6 시
인쇄자:	김동수 PL	수리 승인 가능: N/A	
승인 상태:	전송	증권 번호: MOT1234687	
청구 참조:	60042657	제 3 자:	아니요
기타 참고자료:		보증 기간 내:	미확인
보험금액:			
작업 제공자:	Youi Pty Ltd		

연락정보

사고 접수자 성:	홍	이름:길동	
주소:	123 대치동	구:	강남구
우편번호:	207122	시:	서울특별시
모바일:	01033335555		
이메일:	nawabrakesh@yahoo.com		
보험 계약자 성:	홍	이름:길동	
주소:	123 대치동	구:	강남구
우편번호:	207122	시:	서울특별시
핸드폰:	01033335555		
이메일:	gildong@yahoo.com		
차량 위치 주소:	123 성수동	현재 위치:	행운 자동차 수리
우편번호:	2500000		

클레임 담당

이름:	김담당	연락처:	023334444
손해사정사 이메일:	claim@email	연락처:025556666	
이름:	김손해		
손해사정사:	행운 손해 사정사	주요 청구 전화번호:	3000-4000

청구 평가자

행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550
버전: 2306

전체 보고서
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

이름:	Youi 기본 평가자	연락처:	
수리업체 세부정보			
정비소 이름:	행운 자동차 수리	매장 담당자 이름:	김 수리
매장 주소:	123 성수동	연락처:	023334444
구:	광진구		
시:	서울특별시		
이메일:	office@luck.co.kr		
비용 요약			
페인트 총계			1,368.22
부품 총계			7,275.67
노동 합계			1,228.50
추가 비용 총액			27.00
추가 총계			171.00
	수리 비용 소계		10,070.39
서브렛			1,195.00
	GST 를 제외한 총액		11,265.39
GST(10.00%)			1,126.54
	총계		12,391.93
추가			1,000.00
	귀하가 지불 가능		11,391.93

차량 세부정보

차량			
제조사:	메르세데스-벤츠	모델/하위 모델:	E 클래스(X156)/180
레고:	DVU11Q	출고일:	2022 년 3 월
차대번호:	74678w900w8767788	색상:	회색
주행 거리:	68,278	AX 코드 모델 시트:	03 G1 43
모델 사양			
프랑스 생산 시작	모델 2018	에어컨 온도	에어백 중단 통과
DAB 튜너	키리스 이동	사각지대 지원	레인 센서
차선 유지 보조	거울 패키지	디스트로닉 플러스	접이식 거울 선택
미디어 디스플레이	H-LAMP LED HIGH PER 열	라이트-/뷰 패키지	닫그는 자동 거울
가죽 패드	선내장 앞좌석	스타일 팩	만능 캠 시스템
사전 안전 시스템	다기능 S-WHEEL	SILL MLDG ILLUMINAT	가죽 STRG 휠
운전석 메모리	합격 좌석 메모리	요추 조정 선택	편안한 서스펜션
좌석 컴포트 패키지	방출 표준 유로 6 STRG 열 이	스토리지 패키지	에코 시작/정지
이지팩	동	7 단 자동	타이어 235/50 VR 18 타이어
동적 선택 스위치	오디오 20 NAVI VOR 무튼	휠 7J X 18 합금 후면 에어백	(플랫 러닝 포함)
터렛 랙 ALU	에어백		보행자 보호

행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550
버전: 2306

전체 보고서
레고: DVU11Q



인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

전동 선루프	파크트로닉	버전 호주	후면 팔걸이
경고 장치가 있는 S/벨트	투코트 메탈릭	차량 준비	클리어 코트 하드
트림 매트릭스 광학			

차량상태

차량 상태: 양호
기본 차량 상태: 주행불가
사고 전 손상: 마모 및 손상
손상부위

보조 차량 상태:



모두	<input type="checkbox"/>	내부	<input type="checkbox"/>
기계	<input type="checkbox"/>	유리	<input type="checkbox"/>
언더바디	<input type="checkbox"/>	손상 없음	<input type="checkbox"/>



부품

가격은 2024-02-06 기준입니다.

코드	부품명	부품 번호	공급자	견적 비용	
0283	앞범퍼	A15688032019999		1,079.20	fo
0289	그릴 트림 프레임	A1568804400		702.64	f
0311	L/F 범퍼 커버	156 885 5100		109.09	
0312	R/F 범퍼 커버	156 885 5200		128.06	
0432	스타 엠블럼	000 817 1306		84.92	
0562	오른쪽 헤드램프 어셈블리	A1569067800		1,712.63	x
0741	L/F 가드	A1568800118		924.34	fo
0742	R/F 가드	A1568800218		924.34	fo
0841	L/F 휠 아치 라이너	156 690 7300		307.49	
0842	R/F 휠 아치 라이너	156 690 7400		238.01	
0885	L/F 가드 트림	156 885 2322		178.48	
0886	R/F 가드 트림	156 885 2422		178.48	
3488	R/R 보호 호일	156 732 0211		17.36	
7311	L/외부 타이로드 볼	246 330 1700 64		153.79	
8779	전면 그릴 패널	A1568853600		281.88	fo
8780	전면 중앙 트림	246 520 0223		219.79	
8805	L/F OUT 커버 BRKT	246 520 0323		16.36	

행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550
버전: 2306

전체 보고서
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

암호	설명	부품 번호	공급자	견적 비용
x:교환				
f: OEM 부품	저금			795.85
	소계			7,275.67
	총			7,275.67
	GST 포함 합계(+10.00%)			8,003.24
		시간기준 10WU/h	가격 = 67.50 AUD/시간	

공임 코드	설명	WU 견적 비용	
54-7989 01	R + R 배터리 접지 케이블 (전기 플러그 및 소켓 연결을 분리할 때)	2.0	13.5
61-1069 01	R + R COMPL LWR 엔진실 커버	5.0	33.75
88-1102 01	R + R 앞범퍼 CPL	8.0	54.00
88-1935 01	R + R 앞범퍼에 추가(보행자 보호 기능이 있는 차량) DIS + ASS 전면 범퍼(범퍼	1.0	6.75
88-1105 02	제거됨) 확인 후: 필요한 경우 부품을 교체하세요. 앞범퍼 DIS + ASS 에 추가(보행자 보호 기능이 있는	7.0	47.25
88-1374 01	차 량)	1.0	6.75
82-4801 01)	R/F 램프 장치 갱신	3.0	20.25
82-4893 01	헤드램프 갱신에 대한 추가 사항(LED 헤드램프 장착 차량)	3.0	20.25
88-4108 01	두 전면 가드 모두 갱신(범퍼 제거) 포함 사항: FRT 휠 하우스 셸 CPL 제거 및 재장착	14.0	94.50
72-1050 01	R + R 왼쪽 앞문	7.0	47.25
72-6405 01	R + R 왼쪽 앞문 트림	4.0	27.00
88-3223 01	R + R 왼쪽 거울	3.0	20.25
72-5173 01)	R + RL/허리 성형	3.0	20.25
72-7240 01	R + R 왼쪽 전면 외부 도어 핸들	2.0	13.5
88-5205 01	R + R 왼쪽 실 트림	5.0	33.75
72-1080 01	R + R 오른쪽 앞문	7.0	47.25
72-6405 01	R + R 오른쪽 앞문 트림	4.0	27.00
88-3230 01	R + R 오른쪽 거울	3.0	20.25
72-5173 01)	R + RR/웨이트 몰딩	3.0	20.25
72-6420 01	R + R 오른쪽 뒷문 트림	3.0	20.25
KN	R + RR/R 도어 몰딩(WINDOW LINE)	2.0	13.5
72-7305 01	R + R 오른쪽 후면 외부 도어 핸들	2.0	13.5

행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550
버전: 2306

전체 보고서
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

암호	설명	WU 견적 비용	
88-5232 01	R + R 오른쪽 실 트립	5.0	33.75
97-2500 ZAX	캐비티 보호(추가/작업)	2.0	13.5
97-2500 ZAX	L/F 가드에 방청 처리 적용	2.0	13.5
40-1590 01	R + R 앞바퀴	3.0	20.25
46-7231 01)	R + R 왼쪽 타이로드 엔드	4.0	27.00
82-1120 01	LED 헤드램프 조정	4.0	27.00
40-6500 01	차량 정렬	7.0	47.25
포함 사항: 전면 및 후면 토우와 캠버 정렬, 전면 및 후면 차량 높이 확인			
40-4064 01	앞바퀴 발가락 조정(정렬 중)	2.0	13.5
1481	왼쪽 앞문 수리	10.0*	67.50
1482	오른쪽 앞문 수리	45.0*	303.75
1782 년	R/R 도어 수리	10.0*	67.50
0741	L/F 가드 캐비티 보호		
인건비		시간	우
패널 / 기계노동 정렬		17.30	173.0
작업 측정		0.90	9.0
소계			1,228.50
추가 비용			
방청처리			
비율		0.40	4.00
추가 비용 총액			27.00
총 노동력			1,255.50

행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550
버전: 2306

전체 보고서
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

서브렛

원천	설명	유형	수선공	핸드폰	견적 비용
내부	휠 정렬	바퀴	브리지스톤 셀렉트		55.00
주소		조정			
내부	림 수리 X 2	바퀴	스팟 온 휠스		660.00
주소					
내부	기계적 보고서	기계	파로의		260.00
주소		보고서			
내부	기계식 견인 및 견인	다른	페레 브라더스 견인		220.00
주소					
	총 서브렛				1,195.00

페인트

페인트 작업	시스템 AZI	시간 기준 10WU/h
암호	설명 - 투코트 메탈릭	WU 견적 비용
0741	L/F 가드 새 부품 도장	9.0
0742	R/F GUARD 신규 부품 도장	9.0
0283	앞범퍼 새 부품 도색 K1R	11.0
1481	왼쪽 앞문 수리 페인팅 <50%	17.0
1782 년	R/R 도어 수리 페인팅 <50%	16.0
1482	오른쪽 앞문 수리 페인팅 >50%	26.0

부품별 도료 재료

암호	설명	견적 비용
0741	L/F 가드 새 부품 도장	55.28
0742	R/F GUARD 신규 부품 도장	55.28
0283	앞범퍼 새 부품 도색 K1R	137.09
1481	왼쪽 앞문 수리 페인팅 <50%	91.88
1782 년	R/R 도어 수리 페인팅 <50%	82.99
1482	오른쪽 앞문 수리 페인팅 >50%	114.20

행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550
버전: 2306

전체 보고서
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

인건비 - 페인트 요인	시간	우	견적 비용
타입 페인트	62.00AUD/시간	88.0	
준비 주요 작업 금속 준비 Comp. 작업 폴	2.70 27.0		167.40
라스틱 총	0.50	5.0	31.00
	10WU/시간	12.00	120.0
			744.00
재료비 - 페인트 새로운 부품			견적 비용
페인팅			110.56
새 부품 도장 - 플라스틱 K1R 수리 도장			137.09
			289.07
재료-불변 금속 준비 재료-불변 플라스틱			71.80
			15.70
총			624.22

엑스트라

암호	설명	논평	견적 비용
1000	사전/사후 스캔 보고서		80.00*
1001	기타 클립		20.00*
1002	CavityWax 1 차 패널		10.00*
1003	캐비티 왁스 3 판		5.00*
1004	디스크 배트 리셋 전자		14 시*
1005	환경부담금		7.00*
1006	캐비티 왁스 2 차 패널		5.00*
1007	차량 올리기 및 지원		30.00*
	총 추가사항		171.00

최종 계산

	양	총계
페인트 작업		
인건비 120.0 WU X 62.00 AUD/h 자재	744.00	
	624.22	
	페인트 총계	1,368.22
부속	7,275.67	
	부품 총계	7,275.67
공임 시간 기준 10WU/h		
173.0 WU X 67.50 AUD/h 얼라인먼트	1,167.75	

행운 자동차 수리 견적서

버전: 2306

레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024년 12월 3일 오후 3시 3분

작업 측정		양	총계
		60.75	
	공임 합계		1,228.50
	추가 비용 총액		27.00
	추가 총계		171.00
	수리 비용 소계		62,645,000
	서브렛		1,195.00
	GST 를 제외한 총액		62,645,000
	GST(10.00%)		1,126.54
	총계	62,645,000	
	초과	1,000.00	
지급 금액		62,645,000	
수리업체 요약			
총 비용		62,645,000	
보험사 지급금액		62,645,000	

코멘트

* - 사용자 제공 데이터

NN - 제조업체 코드 없음) - WU 다른 위치에 부분

포함 x: 교환

f: OEM 부품

평가 메모

나는 사건 설명을 입었으며 일관적이라고 생각되는 손해에 대해서만 인용했습니다.

본인은 차량에 ADAS가 있는지 여부를 확인했으며 차량 제조업체의 적절한 교육을 받고 자격을 갖춘 공급업체 또는

딜러가 모든 보정을 수행했음을 확인합니다.