

车轮超声波探伤发现缺陷记录表

单位名称： 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 探伤日期： 19/2/20 8:56

探伤条件	工作频率	4MHZ
	耦合方式	水浸

探头型号			
A1-径向D上探头	20mm4MHZ	A2-径向d上探头	12mm4MHZ
A3-径向D下探头	20mm4MHZ	A4-径向d下探头	12mm4MHZ
B1-辐板探头	12mm2.5MHZ	C1-上端面探头	20mm4MHZ
C2-上端面探头2	20mm4MHZ	C3-双晶探头	20mm2.5MHZ
D1-下端面探头1	20mm4MHZ	D2-下端面探头	20mm4MHZ
车轮信息	车轮型号	车轮型号	
	车轮编号	1	

缺陷示意图

--	--

缺陷数目	共0处
------	-----

缺陷回波记录

缺陷编号	缺陷位置(mm)		缺陷波探伤		
	轴向	径向	增益(dB)	缺陷波高(%)	dB差(dB)

底波衰减记录

缺陷编号	缺陷位置(mm)		缺陷波探伤		
	轴向	径向	增益(dB)	缺陷波高(%)	底波衰减(dB)

探伤结论	合格
------	----

签字栏	探伤工	探伤工长

备注	
----	--

字段名	车型	工单编号	生产编号	部件编码	部件名称	设备编号	设备名称	设备状态	工序ID	工序编号	工序名称	台位编号	台位名称	区域	操作人工号	操作人姓名	人员资质	班组编号	班组名称	日常性能校验报告	探伤样轮型号	探伤样轮编号	样轮缺陷检出结果	探伤面	探伤部位	探伤开始时间	探伤结束时间	探伤报告	发现缺陷记录	探伤结论	设备报警
			1			724-0052	BLC-L0车轮超声波探伤机	良好	OP0000207840	388851	车轮UT	B0702ZT04	车轮UT探伤工位	B7-2				T1	探伤1班							2019/2/20 8:39	2019/2/20 8:56	001探伤报告.xlsx		合格	无报警