

Udtaget den: 1979-01-01

Udgået den: 1979-01-15

ELRÅD MEDDELELSE nr. 13/75

1975-06-11

#### Utilsigtet indkobling af kontaktorer (afsnit 6, § 30)

Der er fremkommet tilfælde, hvor magnetbetjente afbrydere (kontaktorer) har kunnet indkobles ved stød- eller vibrationspåvirkninger af unormal karakter, når afbryderne har været opsat på mindre stabile underlag. Anvendes en magnetbetjent afbryder under sådanne forhold som afbryder, f. eks. for en arbejds-maskine, vil der være risiko for ulykker ved arbejder på maskinen, hvis afbryderen indkobler, efter at afbrydelse i øvrigt er foretaget af hensyn til arbejdet.

Med gyldighed fra den 1. oktober 1975 har ministeriet for offentlige arbejder derfor udvidet stærkstrømsreglementets afdeling B, afsnit 6, med følgende bestemmelse:

- § 30.1.6    Magnetbetjente afbrydere skal anbringes således, at de på stedet normalt forekommende vibrationer, stød eller slag ikke kan medføre utilsigtede indkoblinger.