

Udtaget den: 1981-01-13

Udgået den: 1981-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 5/76

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

1976-03-10  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 37.4.1

Overbelastningsbeskyttelse  
for  
oliefyrringsaggregater

Motorer, der starter og er i drift uden tilsyn, skal ifølge afsnit 6, § 37.4.1, være overbelastningsbeskyttet.

Det har hidtil været almindeligt at udelade motorværn for oliefyrringsaggregater (brænderaggregater) til villafyr o. lign. samt cirkulationspumper til tilsvarende varme anlæg, og denne praksis kan fortsat følges.

Det kan i øvrigt oplyses, at sådanne nye brugsgenstande senest fra den 1. juli 1977 skal opfylde konstruktionsbestemmelser i afsnit 110 om, at sådanne apparater i sig selv skal kunne tåle overbelastninger, som kan indtræffe under normal brug.