

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 2/85

1984-12-12
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 35.5

**Mærkning af tavler,
der kan være under spænding
efter frakobling af forsyningen**

Der har desværre været tilløb til alvorlige ulykker under fagfolks arbejde på tavler, som de troede var gjort spændingsløse ved frakobling af hovedforsyningen, men hvor tavlerne alligevel har indeholdt spændingsførende dele, f.eks. fordi der var anvendt fremmed styrespænding.

For at modvirke den slags ulykker er der, for tavler i lavspændingsinstallationer, indført krav om en særlig mærkning af tavler, der indeholder dele, som fortsat kan være under spænding efter frakobling af forsyningen. Bestemmelserne fremgår af stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 35.5, som træder i kraft den 1. april 1985.

Bestemmelserne har ikke tilbagevirkende kraft - dvs. at de kun kræves opfyldt for tavler, som installeres eller ændres efter 1. april 1985 - men det anbefales at udføre mærkningen også på eksisterende tavler i den udstrækning, det er muligt, f.eks. ved eftersyn eller reparation.