

規格：

1. 水平 600 點，角解析度 0.1 度
2. 垂直 300 條線，角解析度 0.1 度
3. 雷射重複率：大於 100KHz
4. 距離解析度：1 cm
5. 測距最大距離：> 500M
6. 結束

設計說明：

1. 水平角解析度為 0.1 度，雷射重複率為 100KHz，所以 BLDC 每 10usec 轉動 0.05 度，因此 BLDC 轉動一圈的時間為 $(360/0.05)*10\text{usec} = 72000\text{usec} = 72\text{msec}$ ，得到 BLDC 每秒轉動 13.89 rps = 833 rpm
2. 垂直 300 條線，每四條線需要 72msec(每條線 18msec)，所以掃描 300 條線至少須要 5.4sec，因此 Frame Rate = 0.185 fps
3. 垂直角解析度為 0.1 度，微步進驅動器的角解析度為 $1.8/256 = 0.007031$ 度(microstepping indexer = 256)，所以 BLDC 轉動 90 度，步進馬達需要走 14.2222 步，最大控制角度誤差為 0.003516 度(實際角度誤差可能更大)
4. 步進馬達控制範例：

Buffer for Step Motor Control

```
cmd > readstepbuf 0 100
cmd > Show Step Motor Trigger Buffer :
```

Y軸到達原點後,需再向上多少步,才能到達反射鏡的最高位置

Y軸還剩多少脈波時,可以開始發射雷射

Y軸還剩多少脈波時,並須停止發射雷射

842	28875	208	841	420	421	0	7000	8250	9500
10750	12000	13250	14500	15750	17000	18250	19500	20750	22000
23250	24500	25750	27000	28250	29500	750	2000	3250	4500
5750	7000	8250	9500	10750	12000	13250	14500	15750	17000
18250	19500	20750	22000	23250	24500	25750	27000	28250	29500

反射鏡來回一次的脈波數 打出一半的脈波後,要改變Y軸方向的X軸譯碼器位置

```
cmd > readstepbuf 0 100
cmd > Show Step Motor Trigger Buffer :
```

發出脈波給步進馬達時,譯碼器位置


842	28875	208	841	420	421	0	7000	8250	9500
10750	12000	13250	14500	15750	17000	18250	19500	20750	22000
23250	24500	25750	27000	28250	29500	750	2000	3250	4500
5750	7000	8250	9500	10750	12000	13250	14500	15750	17000
18250	19500	20750	22000	23250	24500	25750	27000	28250	29500

5. 步進馬達運作說明：
 - i. 步進馬達先讓反射鏡向上壓到上方極限，再讓反射鏡向下壓到下方極限
 - ii. 步進馬達讓反射鏡向上達到最高點，然後再開始讓反射鏡來回掃描
6. 反射鏡控制設計(Buffer for Step Motor Control)：
 - i. 反射鏡來回一次的脈波數：8534

- ii. 打出一半的脈波後(反射鏡掃到下方), 需要改變 Y 軸方向的 X 軸 Encoder 位置
- iii. Y 軸到達原點後, 步進馬達需要再向上走多少步, 才能到達反射鏡正常工作的最高位置
- iv. Y 軸步進馬達還剩下多少步(脈波)時, 可以開始發射雷射(反射鏡掃到上方)
- v. Y 軸步進馬達還剩下多少步(脈波)時, 可以開始發射雷射(反射鏡掃到下方)
- vi. Y 軸步進馬達還剩下多少步(脈波)時, 必須停止發射雷射(反射鏡掃到上方)
- vii. Y 軸步進馬達還剩下多少步(脈波)時, 必須停止發射雷射(反射鏡掃到下方)

7. 步進馬達控制原理說明：步進馬達啟動掃描時，先讓轉鏡向上翻轉至上極限，然後再讓轉鏡向下翻轉至下極限，最後再將轉鏡向上翻轉至掃描的最高點後，開始進行掃描

步進馬達連動狀態控制(I)微調



啟動步進馬達追蹤程序前，必須從 Block Memory 中讀取追蹤控制的相關參數

由狀態 0x54 到 0x5A 的過程中有做微幅修改

```

183 | assign w_StepMotorPulse = r_StepFixFrequencyPulse[7-r_StepMotorSpeed]; // (r_StepMotorSpeed == 3'b000) ? ((r_StepMotorSpeed == 3'b000) ?);
184 | assign o_StepPulse = (r_StartSingleModePulseOutput == 1'b1) ? w_StepMotorPulse : ((r_TrackingMode == 1'b1) ? r_TrackingPulse : 1'b0);
185 | assign w_TriggerNumber = {r_TriggerNumberH, r_TriggerNumberL};
186 | assign w_TriggerPosition = {r_TriggerPositionH, r_TriggerPositionL};
187 | assign w_ChangeDirPos = {r_ChangeDirPosH, r_ChangeDirPosL};
188 | assign w_StartPos = {r_StartPosH, r_StartPosL};
189 | assign w_StepMotorScanLaser1stEnableYpos = {r_StepMotorScanLaser1stEnableYposH, r_StepMotorScanLaser1stEnableYposL};
190 | assign w_StepMotorScanLaser2ndEnableYpos = {r_StepMotorScanLaser2ndEnableYposH, r_StepMotorScanLaser2ndEnableYposL};
191 | assign w_StepMotorScanLaser1stDisableYpos = {r_StepMotorScanLaser1stDisableYposH, r_StepMotorScanLaser1stDisableYposL};
192 | assign w_StepMotorScanLaser2ndDisableYpos = {r_StepMotorScanLaser2ndDisableYposH, r_StepMotorScanLaser2ndDisableYposL};

```


`r_StepFixFrequencyPulse`：是一個 8 bit counter, clock source 的頻率為 10KHz, 因此這個 Counter 的每個 bit 可以產生 5KHz, 2.5KHz, 1.25KHz, 625Hz, 312.5Hz, 156.25Hz, 78.125Hz, 39.063Hz

`r_StepMotorSpeed`：可設定 0-7, 選擇上面八個頻率的一個由 `w_StepMotorPulse` 輸出

實際輸出到步進馬達的 Pulse 是由 `o_StepPulse` 送出, 當在單動模式下

(`r_StartSingleModePulseOutput == 1`), `o_StepPulse` 接至 `w_StepMotorPulse`, 當在追蹤模式下

(r_StartSingleModePulseOutput == 0 且 r_TrackingMode == 1), o_StepPulse 接至 r_TrackingPulse
r_TrackingPulse : 根據 Lookup Table 記錄的 Encoder 數值, 產生追蹤 Encoder 位置的脈波



狀態 0x20 到 0x4C 會執行讀取以下參數的程序：


讀取 w_TriggerNumber = {r_TriggerNumberH, r_TriggerNumberL}

讀取 w_ChangeDirPos = {r_ChangeDirPosH, r_ChangeDirPosL}

讀取 w_StartPos = {r_StartPosH, r_StartPosL}

r_TriggerNumberL : 存放在 address = 0

r_StartPosH : 存放在 address = 5



當 w_StepTopHome == 1 且在 r_RunGoTopHomeMode == 1 時，會進入 0x11 的狀態，將 r_RunGoTopHomeMode 設為 0 並設定 r_RunGoHomeMode = 1，停止 Go Top Home Mode 並啟動 Go Home Mode

Go Home 的流程

Initial State: 0x00
 i_ScanLaserEnable == 1 → **0x1F**

State 0x1F
 o_RAM_Ena <= 1'b1;
 r_TrackingPulse <= 1'b0;
 r_TrackingMode <= 1'b0;
 r_RunGoHomeMode <= 1'b0;
 r_RunGoTopHomeMode <= 1'b1;
 r_PulseCount <= 16'hFFFF;
 r_StepMotorSpeed <= 3'b000;
 o_StepDir <= 1'b0; // Go Top
 → **0x54**

State 0x54
 r_StartSingleModePulseOutput <= 1'b1;
 r_PulseCount == 16'h0000 → **0x59**
 else → **0x56**

State 0x59
 Home Sensor Fault
 → **0x55**

State 0x55
 (w_StepHome == 1'b1) &&
 (r_RunGoHomeMode == 1'b1) → **0x5B**

State 0x5B
 r_PulseCount == 16'h0000 → **0x5A**
 else → **0x5C**

State 0x5A
 r_StartSingleModePulseOutput → **0x5D**

State 0x5C
 w_StepMotorPulse == 1'b1 → **0x5D**

State 0x5D
 w_StepMotorPulse == 1'b0 → **0x11**

State 0x11
 (w_StepTopHome == 1'b1) &&
 (r_RunGoTopHomeMode == 1'b1) → **0x56**
 else → **0x57**



State 0x56
 w_StepMotorPulse == 1'b1 → **0x57**

State 0x57
 w_StepMotorPulse == 1'b0 → **0x58**


State 0x58
 r_PulseCount <= r_PulseCount - 16'h0001;
 i_ScanLaserEnable == 1'b0 → **0x59**

State 0x58 (Red Box)
 Home Sensor Fault

r_StepMotorScanLaser2ndDisableYposH : address = 存放在 Block Memory 的 13(0x0D)




所有目前需要的參數都載入後，會等候兩次 Z-phase 後(Z-phase = 1 → 0 → 1)，進入追蹤掃描程序 (由狀態 0x6F 進入)




狀態 0x74 時會載入 r_TriggerPositionL, 壯代 0x7C 時會載入 r_TriggerPositionH

(w_TriggerPosition = {r_TriggerPositionH , r_TriggerPositionL})

當無刷馬達的 Encoder 到達 w_TriggerPosition 位置時, r_TrackingPulse 設 Hi, 同時將 r_NextCheckPos 設為 r_TriggerPosition 位置




並等候無刷馬達的 Encoder 離開 r_NextCheckPos 後, 才往下一個狀態(0x83), 每個 Encoder 數值變化時, r_PulseLowDelayCount 都會加 1, 直到 r_PulseLowDelayCount >= 8 後, 再去確認 r_TrackingWidthCounter >= 400(0x19x)是否成立, 條件確立後, 進入狀態 0x8A, 將 r_TriggerNumber 減 1 及 r_TrackingPulse 設為 0, 結束一個步進馬達的脈波控制



每完成一個步進馬達的脈波, r_TriggerNumber 會減一, 若 r_TriggerNumber == stop1 或 stop2, 則 o_LaserEnable <= 0, 若 r_TriggerNumber == start1 或 start2, 則 o_LaserEnable <= 1, 否則 o_LaserEnable 狀態不變


當無刷馬達轉到發射角度時, 只有 o_LaserEnable == 1 時, Laser 才能發射

start1 和 start2 分別為：w_StepMotorScanLaser1stEnableYpos 和 w_StepMotorScanLaser2ndEnableYpos
stop1 和 stop2 分別為：w_StepMotorScanLaser1stDisableYpos 和 w_StepMotorScanLaser2ndDisableYpos



當 r_TriggerNumber == w_TriggerNumber (存放在 Block Memory 的 0x00 和 0x01 的位置) 的一半時，或 r_TriggerNumber == 0 時，在無刷馬達 Encoder 為 w_ChangeDirPos (存放在 Block Memory 的 0x02 和 0x03 的位置) 時，o_StepDir 的狀態才能改變，
當 r_TriggerNumber == w_TriggerNumber 時，o_StepDir <= 0，步進馬達讓轉鏡向上，步進馬達控制狀態 0x70，繼續讀取下一個 r_TriggerPosition
當 r_TriggerNumber == 0 時，o_StepDir <= 1，步進馬達讓轉鏡向下，步進馬達控制狀態 0x6F，將 r_TriggerNumber 設為 w_TriggerNumber，o_Addr = 0x0D，從頭開始讀取 r_TriggerPosition (第一個 r_TriggerPosition)

Full_Adder #(N(15)) U1 (.A(w_TriggerNumber), .B(~r_TriggerNumber), .Cin(1'b1), .Sum(W_ReturnPulseCount));



步進馬達控制狀態 0xA0 這部分的流程(如上圖), 目前沒有設計進 Verilog 中

這部分的控制是, 等 w_StepMotorPulse == 0 時, 無論步進馬達是正在讓轉鏡向下轉至低點或向上轉至高點, 都是設為向上轉至高點(o_StepDir 均設為 0)

8. 測距最大距離為 $500\text{M} = 50000\text{cm}$, 所以可使用 2 Bytes 來表示距離, 則水平 600 點須使用 1200 Bytes 的空間來存放距離資訊, 此長度低於 1458 Bytes(一個 UDP 封包的最大資料容量), 可使用一個封包傳送
9. 若最大距離超過 $655.35\text{M} = 65535\text{cm}$, 則需使用 4 Bytes 來表示距離, 因此水平 600 點需要使用 2400 Bytes 的空間來存放距離資訊, 此長度高於 1458 Bytes(一個 UDP 封包的最大資料容量), 須拆成兩個封包傳送
10. 封包格式 :
 - i. Header(2 Bytes) : 0xAA55
 - ii. Echo 訊息(2 Bytes) :
 - i. 掃描線號碼(bit0 - bit8): 0-299
 - ii. Echo ID(bit9 - bit12) : 強度, 掃描線的前半部, 掃描線的後半部, 整條掃描線
 - iii. Echo 位置(bit13 - bit15) : 0 - 4 表示 1st Echo - 5th Echo
 - iii. 額外訊息(2 Bytes) : Frame ID
11. 結束