

## 12 Cisaillement

### 12.1 Définition

Dans toute section droite (S) d'une poutre soumise à du cisaillement pur, le torseur de cohésion se réduit à :

$$T_{coh} = \begin{matrix} \\ G(x) \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ ou } T_{coh} = \begin{matrix} \\ G(x) \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ T_z & 0 \end{pmatrix} \text{ ou } T_{coh} = \begin{matrix} \\ G(x) \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ T_z & 0 \end{pmatrix}$$

#### Remarques :

Dans la pratique on ne trouve jamais un tel torseur de cohésion pour une section droite d'une poutre « loin des lieux d'applications des actions extérieures ». Cependant le calcul de la contrainte moyenne permet une approximation valable pour des liaisons particulières.

### 12.2 Calcul de la contrainte

Dans une section (S) de normale  $\vec{x}$ , l'état de cisaillement pur est caractérisé en tout point de cette section par une contrainte normale nulle et une répartition uniforme de la contrainte tangentielle :

Contrainte tangentielle de cisaillement :

$$\tau = \frac{T}{S} \text{ avec } T = \sqrt{T_y^2 + T_z^2}$$

### 12.3 Condition de résistance

$$\tau_{maxi} = \frac{T}{S} \leq R_{pg} = \frac{R_g}{S}$$

#### Exemples d'applications :

Calcul d'axes, goupilles, rivet,....

## 13 Flexion


### 13.1 Définition

Selon la présence ou non d'un effort tranchant, la poutre est dite en flexion simple ou en flexion pure.

Avec .

Flexion Pure : Pas d'effort tranchant.

$$T_{coh} = \begin{matrix} \\ G(x) \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & M_{fy} \\ 0 & M_{fz} \end{pmatrix}$$



Flexion Simple : Présence d'un effort Tranchant.

$$T_{coh} = \begin{matrix} \\ G(x) \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & M_{fy} \\ 0 & M_{fz} \end{pmatrix}$$




On pose  $M_f = \sqrt{M_{fy}^2 + M_{fz}^2}$

$$\text{Remarque : } T_y = \frac{-dM_{fz}}{dx} \text{ et } T_z = \frac{+dM_{fy}}{dx}.$$

## 13.2 Calcul de la contrainte


### Zone tendue et Zone comprimée



Il existe au moins une fibre tq  $\varepsilon=0$  et  $\sigma=0$  c'est la fibre neutre.

Il existe une ZONE TENDUE tq  $\varepsilon>0$  et  $\sigma>0$ .

Il existe une ZONE COMPRESSEE tq  $\varepsilon<0$  et  $\sigma<0$ .



### Calcul de la déformée

De même façon que précédemment, on montre :

$$\sigma = \frac{E}{\rho} y = \frac{-M_{fz}}{I_{Gz}} y$$

$I_{Gz}$  est les moment quadratique de la section par rapport à l'axe z.

## 13.3 Condition de résistance

$$|\sigma_{maxi}| = \frac{M_{fzmaxi}}{I_{Gz}} y_{maxi} \leq R_{pe}$$

## 13.4 Calcul de la déformée

En se limitant à de la flexion autour de l'axe  $G \vec{z}$ , dans le cas des poutre droites et compte tenu de l'hypothèse de petite déformation :

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M_{fz}(x)}{E I_{Gz}}$$

### 13.5 Moment quadratique

#### 13.5.1 Définition

Le moment quadratique encore appelé moment d'inertie  $I_{Oy}$  d'une surface plane par rapport à un axe (Oy) de son plan est égal à  $I_{Oy} = \int_{\Sigma} z^2 dS$

#### 13.5.2 Moment quadratique polaire

$$I_0 = I_{Oy} + I_{Oz} = \int_{\Sigma} \rho^2 dS \quad \text{Unité : mm}^4$$

#### 13.5.3 Moments quadratiques à connaître

	$I_{Gy}$	$I_{Gz}$	$I_0$
	$\frac{hb^3}{12}$	$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{bh}{12}(b^2+h^2)$
	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{a^4}{6}$
	$\pi \frac{d^4}{64}$	$\pi \frac{d^4}{64}$	$\pi \frac{d^4}{32}$
	$\frac{\pi(D^4-d^4)}{64}$	$\frac{\pi(D^4-d^4)}{64}$	$\frac{\pi(D^4-d^4)}{32}$

#### 13.5.4 Théorème de Huygens

$$I_{Oz} = I_{Gz} + S.d^2 \quad \text{Où } S \text{ est la section et } d \text{ la distance entre les axes } Oz \text{ et } Gz$$