



- ЕСФП
- Нивомерни системи
- Бензиномерни колонки
- Тръби за горива
- Компресори за метан и метанколонки



■ Метрологична проверка на средства за измерване ■ Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 31302 / 12.11.2020 11:19:42

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД	6 .Дата и час на заявяване: 11.11.2020 12:00
1.2 ЕИК: 106588084	7. Начало на ремонт: 12.11.2020 10:00
2. Обект: БЕЗ ОБЕКТ	8. Край на ремонт: 12.11.2020 10:30
3 .Заявител: УПРАВИТЕЛ	9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет:
4. Място на ремонт: <input checked="" type="checkbox"/> При клиента	9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 31302
5. Тип: <input checked="" type="checkbox"/> Извънгаранционен	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:
	9.3 Вх.№ в НАП (Друго): 22000204590032

ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

10. Заявен проблем:

ЖЕЛАЕМ СПЕШНА ДИАГНОСТИКА НА ДИЗ. КОЛОНКА.ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ БРОЯЧА ПРЕКЪСВА МНОГОКРАТНО.

11. Извършени операции:

ОГЛЕД И ДИАГНОСТИКА НА КОЛОНКА С НОМЕР 154-АДАСТ ДИЗЕЛ.ОСТАНОВЕНО Е ,ЧЕ ЕЛЕКТРОНИКАТА И ДИСПЛЕЯТ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СВАЛЕНИ ЗА ДА БЪДАТ ОТРЕМОНТИРАНИ В СЕРВИЗНАТА БАЗА НА ENSYS.ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ДИСПЛЕЯТ НЕ Е ИЗВЪРШЕН.КЛИЕНТА ОЧАКВА ОФЕРТА ЗА НОВИ ТАКИВА.

12. Вложени части , труд, транспорт

№	Наименование	Кол.	Ед.цена	Сума
1	Командировъчни разходи	1.000		
2	Транспортни разходи за км. тарифа I	170.000		
3	Труд в работно време по договор	1.000		

13. Препоръки и забележки, причина

ЕНСИС ООД /име,подпис и печат/	КЛИЕНТ /име,подпис и печат/
--	---

