

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 48779 / 11.09.2023 16:51:06

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол ул.Васил Коларов 8 3. Заявител: 106588084 "ТИБИЕЛ" ЕООД 4. Място на ремонт: <input checked="" type="checkbox"/> При клиента 5. Тип: <input checked="" type="checkbox"/> Извънгаранционен	6. Дата и час на заявяване: 07.09.2023 12:00 7. Начало на ремонт: 11.09.2023 15:30 8. Край на ремонт: 11.09.2023 17:00 9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет: 9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 48779 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП: 9.3 Вх.№ в НАП (Друго): 22000234502196			
9.2 Колонки: № 43655 ADAST ADAST 895x.x1 Сер.№ 18593/92				
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ: Пулскодер със сервизна пломба NS8.				
10. Заявен проблем: 19598 Колонката се нуждае от ремонт дава отклония. - 0889878760 Станкев				
11. Извършени операции: Установено е скъсана ос на импулсен датчик елтоматик. Подмяна и тест. Работи нормално.				
12. Вложени части , труд, транспорт				
№	Наименование	Кол.	Ед.цена	Сума
1	98.0000 Пулскодер 01-08U 2x100 pulse - вт.употреба	1.000		
2	Труд в работно време по договор	2.000		
3	Такса посещение съгласно договор	1.000		
4	Транспортни разходи за км. тарифа I	160.000		
13. Препоръки и забележки, причина				
ЕНСИС ООД /име,подпис и печат/		КЛИЕНТ /име,подпис и печат/		