

## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 45638 / 02.03.2023 12:08:48

1.1 Фирма: <b>"ТИБИЕЛ" ЕООД</b>		6 .Дата и час на заявяване: <b>02.03.2023 09:00</b>
1.2 ЕИК: <b>106588084</b>		7. Начало на ремонт: <b>02.03.2023 10:30</b>
2. Обект: <b>ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР</b>		8. Край на ремонт: <b>02.03.2023 12:30</b>
3 .Заявител: <b>Управител</b>		9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет:
4. Място на ремонт: <input checked="" type="checkbox"/> При клиента		9.1 Номер на протокол от хартиен носител: <b>45638</b>
5. Тип: <input checked="" type="checkbox"/> Извънгаранционен		9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:
		9.3 Вх.№ в НАП (Друго): <b>22000233501596</b>

ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

10. Заявен проблем:  
Скъсан маркуч на колонка

11. Извършени операции:  
Ремонт и смяна на маркуч за колонката 8метра.

12. Вложени части , труд, транспорт

№	Наименование	Кол.	Ед.цена	Сума
1	Труд МЕХАНИКА в работно време без договор	2.000		
2	Транспортни разходи за км. тарифа I	75.000		
3	SL 19 LT Маркуч Slimline 19 за ниски температури	8.000		
4	DN 1 Нипел - хромиран	2.000		
5	M19-1 BSP Многократен накрайник - женска резба	2.000		

13. Препоръки и забележки, причина  
Скъсания маркуч е оставен на обекта

ЕНСИС ООД ..... /име,подпис и печат/		КЛИЕНТ ..... /име,подпис и печат/
--	--	---