

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 44881 / 10.01.2023 12:50:13

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД		6 .Дата и час на заявяване: 10.01.2023 10:00
1.2 ЕИК: 106588084		7. Начало на ремонт: 10.01.2023 10:00
2. Обект: ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР		8. Край на ремонт: 10.01.2023 12:40
3 .Заявител: "ТИБИЕЛ" ЕООД		9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет: OS010251
4. Място на ремонт: <input checked="" type="checkbox"/> При клиента		9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 44881
5. Тип: <input checked="" type="checkbox"/> Извънгаранционен		9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП: 22000233022324
		9.3 Вх.№ в НАП (Друго): 22000233022355

ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

10. Заявен проблем:

Вкарване на калибровъчна таблица и подновяване на сервизен договор за 1 година до 13.01.2024 година.

11. Извършени операции:

Изтеглен файл от нивомер със стари данни
Подновени и имплементирани калибровъчни таблици на първи и втори резервоар. След приключване на работа е установено изменение на нетемперираното количество във втори резервоар в размер на 989 л. сравнено със старите данни.

Изтеглен файл от нивомер с новото съдържание на калибровъчните таблици.

Подновен е сервизен договор до 13.01.2024г.

12. Вложени части , труд, транспорт

№	Наименование	Кол.	Ед.цена	Сума
1	Труд в работно време по договор	3.000		
2	Транспортни разходи	1.000		

13. Препоръки и забележки, причина

Не са нарушени метрологични пломби по време на работа.

Клиентът не е изпратил подписан сервизен договор към момента на писане на настоящия протокол.

ЕНСИС ООД /име,подпис и печат/		КЛИЕНТ /име,подпис и печат/
---	--	--