



- ЕСФП
- Нивомерни системи
- Бензиномерни колонки
- Тръби за горива
- Компресори за метан и метанколонки



■ Метрологична проверка на средства за измерване ■ Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 52211 / 08.03.2024 16:17:55

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол ул.Васил Коларов 8 3. Заявител: 106588084 "ТИБИЕЛ" ЕООД 4. Място на ремонт: <input checked="" type="checkbox"/> При клиента 5. Тип: <input checked="" type="checkbox"/> Извънгаранционен	6. Дата и час на заявяване: 08.03.2024 10:00 7. Начало на ремонт: 08.03.2024 15:00 8. Край на ремонт: 08.03.2024 16:00 9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет: OS005507 9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 52211 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП: 9.3 Вх.№ в НАП (Друго):
---	--

ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

10. Заявен проблем:

21106 Колонка 2 ниско дебитна Дизел изключва по време на работа и дава грешка C-100-2A-31 - 0884 393 031

11. Извършени операции:

Проверка на изправността на включвател на пистолета.
 Проверка на кабелни връзки и куплунзи.
 При извършено реално зареждане, колонката работи нормално.
 Прекъсването се проявява рядко (в някои дни дори няма прекъсвания).

12. Вложени части , труд, транспорт

№	Наименование	Кол.	Ед.цена	Сума
1	Труд МЕХАНИКА в работно време по договор	1.000		
2	Такса посещение съгласно договор	1.000		
3	Транспортни разходи за км. тарифа I	160.000		

13. Препоръки и забележки, причина

Необходимо е при спиране на зареждането коректно да бъде регистрирана грешката на колонката или подробно описание на прекъсването.

ЕНСИС ООД /име,подпис и печат/	КЛИЕНТ /име,подпис и печат/
---	--