


DOWOLNY UKŁAD SIŁ



wektory redukujące

dwójki sił

$$\vec{W} = \sum_{i=1}^n \vec{P}_i$$

wypadkowa
wektor główny

$$\vec{M}_o = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{P}_i$$

momenty sił
moment główny

- wypadkowa w układzie dowolnym nazywamy wektorem głównym
- dowolny układ sił można zredukować do wektora głównego i momentu głównego
- warunki równowagi: $\vec{W} = 0$ $\vec{M}_o = 0$

$$\begin{aligned} \vec{W}_x = 0 \quad \vec{W}_y = 0 \quad \vec{W}_z = 0 \\ \vec{M}_x = 0 \quad \vec{M}_y = 0 \quad \vec{M}_z = 0 \end{aligned}$$

tylko same warunki równowagi, co stopni swobody

PŁASKI UKŁAD SIŁ


- warunki równowagi:

$$\text{I} \quad \begin{cases} \vec{W} = 0 & \vec{M}_o = 0 \\ \sum_{i=1}^n P_{ix} = 0 & \sum_{i=1}^n P_{iy} = 0 & \sum_{i=1}^n M_{io} = 0 \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^n P_{ix} = 0 \quad \sum_{i=1}^n M_{iA} = 0 \quad \sum_{i=1}^n M_{iB} = 0$$

suma rzutów nie może być na oś, która będzie prostopadła względem odcinka

II





może pojawić się siła niewzględnie

$$\sum_{i=1}^n M_{iA} = 0 \quad \sum_{i=1}^n M_{iB} = 0 \quad \sum_{i=1}^n M_{iC} = 0$$

III


punkty nie mogą leżeć na jednej linii





KRATOWNICE

- np. konstrukcje dachów
- składają się z prętów
- KRATOWNICA - układ prętów połączonych przegubowo, o niezmienniczej postaci geometrycznej; zachowujący się jak ciało sztywne



- kratownica nie przenosi momentów - siły działają tylko i wyłącznie wzdłuż prętów
- siły przykładamy w węzłach
- żeby kratownica była rozwiązywalna statycznie, musi być:
 - wewnętrznie statycznie rozwiązywalna
 - liczba prętów musi być równa podwojonej liczbie węzłów pomniejszonej o liczbę niewiadomych

$$p = 2w - n$$

$$7 = 2 \cdot 5 - 3$$


$$7 = 7$$

$$L = P$$

- zewnętrznie statycznie rozwiązywalna
liczba niewiadomych mniejsza lub równa liczbie równań, które możemy ułożyć


$$\sum_{i=1}^n P_{ix} = 0 \quad \sum_{i=1}^n P_{iy} = 0 \quad \sum_{i=1}^n P_{iz} = 0$$

- rozwiązać kratownicę = poznać wszystkie siły w stanie równowagi
- siły można rozciągać i ścisnąć



- PRZYKŁADY:

• PRZYKŁADY:



$$\alpha = 60^\circ$$

I : Czy jest rozwinizywalna?

$$4 \cdot 2 - 3 = 5$$


Jest.

II : Szukamy sił

III : Układamy równania równowagi

$$\sum_{i=1}^n P_{ix} = 0 \quad \sum_{i=1}^n P_{iy} = 0 \quad \sum_{i=1}^n M_{oi} = 0$$

IV : Wprowadzamy układ współrzędnych, względem którego liczymy



moment, dodatnio przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

V : Wprowadzamy składowe reakcji.

Można uproszczyć dowolny kierunek, prawidłowy wyjdzie po obliczeniach

$$\sum_{i=1}^n P_{ix} = -R_{Ax} = 0$$


$$\sum_{i=1}^n P_{iy} = R_{Ay} + R_B - P = 0 \rightarrow R_{Ay} = P - R_B = -\frac{1}{2}P$$

$$\sum M_A = R_B a - P \frac{3}{2}a = 0 \rightarrow R_B = \frac{3}{2}P$$

zewnątrzna
wyznaczalność

METODA WYDZIELANIA WĘZŁÓW

• założenie : wszystkie pręty są rozciągające




$$\alpha = 60^\circ$$

I : Wybieramy jeden z węzłów A / B / C / D i go wydzielamy

- wybieramy węzeł taki, gdzie mamy max. 2 niewiadome
- każdy węzeł jest pojedynczym, zbieżnym układem sił \rightarrow możemy zapisać 2 równania równowagi

II : Wybieramy punkt A

- wycinamy i przerysowujemy - nie będzie pomyłek



$$\sum_{i=1}^n \bar{P}_{ix} = 0 = -R_{Ax} + S_1 \cos 60^\circ + S_5 \rightarrow S_5 = -S_1 \cos 60^\circ$$


$$\sum_{i=1}^n \bar{P}_{iy} = 0 = R_{Ay} + S_1 \sin 60^\circ \rightarrow -\frac{R_{Ay}}{\sin 60^\circ} = \frac{\frac{1}{2}P}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$S_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} P \quad S_5 = -\frac{\sqrt{3}}{6} P$$

pręt rozciągany pręt ściskany

III: Po obliczeniu, można wybrać dowolny węzeł i liczyć

- wyбираemy węzeł C




$$\sum_{i=1}^n P_{ix} = 0 = -S_1 \cos 60^\circ + S_3 \cos 60^\circ + S_2 \rightarrow S_2 = \dots$$

$$\sum_{i=1}^n P_{iy} = 0 = -S_1 \sin 60^\circ - S_3 \sin 60^\circ \rightarrow S_3 = -S_1 = -\frac{\sqrt{3}}{3} P \quad \text{ściskany}$$


METODA RICHTERA

METODA PRZECIĘĆ



- stosujemy ją do wyznaczenia sił w max. 3 prętach
- kratownica musi być statycznie wewnętrznie i zewnętrznie wyznaczalna
- 3 pręty nie mogą być do siebie równoległe, 2 mogą być do siebie równoległe
- cięcie musi być dokonane w taki sposób, aby kratownica rozpadła się na 2 części
- 3 pręty, przez które tną, nie mogą wychodzić z 1 węzła

• PRZYKŁAD:



$$\begin{aligned} F_1 &= 10N \\ F_2 &= 20N \\ F_3 &= 30N \\ a &= 1m \\ \alpha &= 45^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p &= 13 \\ w &= 8 \\ n &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p &= 2w - n \\ 13 &= 16 - 3 \\ L &= P \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{I: } \sum_{i=1}^n P_{ix} &= 0 = -R_{Ax} + F_1 \cos \alpha + F_2 \cos \alpha \\ \sum_{i=1}^n P_{iy} &= 0 = R_{Ay} - F_1 \sin \alpha - F_2 \sin \alpha - F_3 + R_B \\ \sum_{i=1}^n M_{iA} &= 0 = R_B \cdot 4a - F_3 \cdot 3a - F_2 \cdot 2a\sqrt{2} - F_1 a\sqrt{2} \end{aligned}$$