
Function: plot_sf

Plots the Shear, Moment, Torque and M/I diagrams. Parameters - singularity functions for T,V,M and M/I; x is the position vector

Code

```
function plot_sf = plot_sf(T,V,M,M_over_I,x)
% Setting up
L = 40; % cm, shaft length

% Shear Diagram
figure(1)
subplot(2,2,1)
plot(x,V)
axis([0 L min(V)-50 max(V)+50]) % for making the plots more appealing
title('Shear Diagram')
ylabel('Shear (N)')
xlabel('Position on shaft (cm)')

% Torque
subplot(2,2,2)
plot(x,T, 'g')
axis([0 L -1 max(T)+1])
title('Torque Diagram')
ylabel('Torque (N*m)')
xlabel('Position on shaft (cm)')

% Moment Diagram
subplot(2,2,[3,4])
plot(x,M, 'r')
axis([0 L -2 max(M)+2])
title('Moment Diagram')
ylabel('Moment (N*m)')
xlabel('Position on shaft (cm)')

% M over I diagram
figure(2)
plot(x,M_over_I, 'c')
title('Moment over I Diagram')
ylabel('M/I (N/m^3)')
xlabel('Position on shaft (cm)')
end
```

*Error using plot_sf (line 15)
Not enough input arguments.*

Published with MATLAB® R2014b