


# Case 1




Zone 0 Vac  $\nabla A = 0$

Zone 1 Coil  $\nabla A = j$ ,  $j = I/\text{area}$ ,  $I = 1 \text{ A}$   
 $\text{area} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$


At all b.c.  $A = 0$

# Case 2



Zone 0 Vac  $\nabla A = 0$  At all b.c.  $A = 0$   
 Zone 1 Coil  $\nabla A = j$ ,  $j = I/\text{area}$ ,  $I = 1 \text{ A}$   
 $\text{area} = 2 \text{ cm} \times 2$   
 Zone 2 Metal  $A = 0$

# Case 3



Zone 3 Dielectric  
A is continuous at  
the interface


$\sigma$  is a tuning parameter

$$\nabla A = J_{\text{induced}}, \quad J_{\text{induced}} = \sigma E$$


$$E = i\omega A \quad J_{\text{induced}} = i\omega\sigma A$$

$$\nabla A = i\omega\sigma A$$

•  $\vec{E}(x, y)$



•  $\vec{E}(x, y)$



•  $\vec{E}(x, y)$

