

Prelab 1

1) A) $V(t) = F_1 x_c(t)$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) - x_c(t) = 0$$

$$x_e = x - x_c$$

$$\dot{x}_e = \dot{x} - \dot{x}_c = \dot{x}$$

$$= -0.02x + 0.1F_1 x_c$$

$$\dot{x}_e = -k x_e, \quad k > 0 \Rightarrow x_e \rightarrow 0 \text{ as } t \rightarrow \infty$$

$$\text{let } -0.02x + 0.1F_1 x_c = -k x_e$$

$$= -k(x - x_c)$$

$$-k = -0.02$$

$$\Rightarrow -k = 0.1F_1$$

$$-0.02 = 0.1F_1$$

$$\boxed{F_1 = 0.2}$$

B) $y = x$

$$sX - x(0) = -0.02X + 0.1F_1 x_c + \frac{d}{s}$$

$$sX + 0.02X = 0.1F_1 x_c$$

$$X(s + 0.02) = 0.1F_1 x_c$$

$$\frac{X}{x_c} = \frac{0.1F_1}{(s + 0.02)}$$

$$\boxed{s = -0.02 \text{ pole}}$$

No, the pole location affected by the choice of the F_1 parameter

$$c) T_s = \text{settling time} = 3\tau$$

$\tau = \text{time constant}$

$$\dot{x} + \frac{1}{\tau} x = A u(t) \quad \text{and} \quad \dot{x} = -0.02x + 0.1F_1 X_c$$

$$\frac{1}{\tau} = 0.02$$

$$\tau = \frac{1}{0.02} = 50$$

$$T_s = 3\tau = 3(50)$$

$$T_s = 150 \text{ sec}$$

$$D) \dot{x}_e = (-0.02 + a)x_e + (-0.02 + a + (0.1 + b)F_1)x_c + d$$

taking the Laplace transform

$$sX_e - x_e(0) = (-0.02 + a)x_e + (-0.02 + a + (0.1 + b)F_1)\frac{1}{s} + \frac{d}{s}$$

$$X_e = \frac{(-0.02 + a + (0.1 + b)F_1)}{s(s + 0.02 - a)} + \frac{d}{s(s + 0.02 - a)} + \frac{x_e(0)}{(s + 0.02 - a)}$$

$$\frac{A}{s} + \frac{B}{s + 0.02 - a}$$

$$A(s + 0.02 - a) + B(s) = -0.02 + a + (0.1 + b)(0.2)$$

$$= -0.02 + a + 0.02 + 0.2b$$

$$A(s + 0.02 - a) + B(s) = a + 0.2b$$

$$s=0 \mid A(0.02 - a) = a + 0.2b$$

$$A = \frac{a + 0.2b}{0.02 - a}$$

$$s = -0.02 + a \mid B(-0.02 + a)$$

$$B = \frac{a + 0.2b}{-0.02 + a}$$

$$\frac{C}{s} + \frac{D}{s+0.02-a}$$

$$C(s+0.02-a) + D(s) = d$$

$$s=0 \mid C(0.02-a) = d$$

$$C = \frac{d}{0.02-a}$$

$$s = -0.02+a \mid D(-0.02+a) = d$$

$$D = \frac{d}{-0.02+a}$$

$$X_e = A + B e^{(-0.02+a)t} + C + D e^{(-0.02+a)t} + X_e(0) e^{(-0.02+a)t}$$

$$-0.02+a < 0$$

$$e^{(-0.02+a)t} \rightarrow 0 \text{ as } t \rightarrow \infty$$

$$X_e(t) = A + C$$

$$X_e(t) = \frac{a+0.2b+d}{(0.02-a)}$$

$$2) A) \quad v(t) = P(x_c - x) + I \int_0^t (x_c - x) d\tau$$

$$\dot{x} = -0.02x + 0.1P(x_c - x) + 0.1I \int_0^t (x_c - x) d\tau$$

$$sX = -0.02x + 0.1(P + \frac{1}{s}I)(x_c - x)$$

$$s^2X + 0.02sX = 0.1PsX_c - 0.1PsX + 0.1IX_c - 0.1IX$$

$$\frac{X}{X_c} = \frac{0.1(Ps + I)}{s^2 + (0.02 + 0.1P)s + 0.1I}$$

$$B) \quad s_1 = -0.1 + j0.05 \quad as^2 + bs + c = 0$$

$$s_2 = -0.1 - j0.05$$

$$s_1 + s_2 = -\frac{b}{a}$$

$$s_1 s_2 = \frac{c}{a}$$

$$-0.1 + j0.05 + 0.1 - j0.05 = -(0.02 + 0.1P)$$

$$P = \frac{-0.2 + 0.02}{-0.1}$$

$$(-0.1 + j0.05)(-0.1 - j0.05)$$

$$= 0.01 + 0.0025 = 0.0125$$

$$P = 1.8$$

$$0.0125 = 0.1I$$

$$I = 0.125$$

$$c) T_s = 3 \times \frac{1}{|\sigma|} \quad \sigma = -0.1$$

$$= 3 \times \frac{1}{|-0.1|}$$

$$T_s = 30 \text{ sec}$$

d)

$$\dot{X}_e = \dot{X} - \dot{X}_c$$

$$= \dot{X}$$

$$= (-0.02 + a)X_e + (0.1 + b)(-X_e P - I \int_0^t X_e d\tau) + d + (-0.02 + a)X_e$$

Using Laplace transform

$$s X_e - (-0.02 + a)X_e + (0.1 + b)P X_e + (0.1 + b)I \frac{1}{s} X_e = \frac{d}{s} + \frac{(-0.02 + a)}{s} X_e(0)$$

$$s^2 X_e - (-0.02 + a)X_e s + (0.1 + b)P X_e s + (0.1 + b)I X_e = d + (-0.02 + a)X_e(0) - s X_e(0)$$

$$s^2 - (-0.02 + a)s + (0.1 + b)Ps + (0.1 + b)I = 0$$

$$X_e = \frac{A}{s - s_1} + \frac{B}{s - s_2}$$

if s_1, s_2 are \mathbb{R}
 $X_e = A e^{s_1 t} + B e^{s_2 t}$

$$s_1 = -0.1 + j0.05$$

$$s_2 = -0.1 - j0.05$$

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$X_e = e^{-0.1t} \cdot 2 \cos(0.05\theta)$$

$$|\cos(0.05\theta)| \leq 1$$

$X_e \rightarrow 0$ as $t \rightarrow \infty$
 as long as $\tau < 0$