

## Allgemeiner Fehler

### Gelbe Felder sind Pflichtfelder

Datum:	14.11.2016	Personalnr.:	111	Arbeitsplatz:	6650-2
Auftragsnr.:	43749290	Materialnr.:	5123519	Ausschussanzahl:	1
				von	2
Werkstoff:	AZ5ZU				
Verursacher	AVPROG	Was wurde falsch programmiert		Bitte Wählen	
Wurde eine Simulation durchgeführt		Bitte Wählen			
Wenn Nein, warum nicht					
Hinweis auf den Spannungsvorgang im Prog. vorhanden?		Bitte Wählen			
Wie wurde das Werkstück gespannt		Bitte Wählen			
Wurde das Werkstück richtig gespannt?		Bitte Wählen			
Handelt es sich um eine Passung		Bitte Wählen			
Um welche Position handelt es sich?					
Ist die Passung zu groß/klein		Bitte Wählen			
War ein Stoppsatz vor der Passung?		Bitte Wählen			
Wurde das Werkzeug maß im Werkzeugspeicher verändert?		Bitte Wählen			
Welche Maßangabe ist betroffen					
Ist das Maß zu klein?		Bitte Wählen			
War die Programmierung korrekt?		Bitte Wählen			
Ursache Werkzeugproblem	Bitte Wählen				
Welches Werkzeug wurde verwendet?					
Welchen Durchmesser?					
Welche Ausspannlänge?					
Drehzahl:		Vorschub:		Zustellung:	
Welche Position wurde falsch eingetippt?					
Ist-Wert		Soll-Wert			
Ursache Materialproblem		Bitte Wählen			
Genaue Angabe der Grundes:					
Fläche beim absägen rattermarken.					
Wie kann in Zukunft verhindert werden, dass dieser Fehler wieder auftritt? Bitte genaue Abstellmaßnahmen definieren, die nach absprache umgesetzt werden müssen!					
Teil mit aufmass absägen. Es wird ein Avo schleifen eingefügt					
Mitarbeiter:					
Ist die Abstellmaßnahme bereits umgesetzt?		Nein			
Tritt der Fehler auch in Zukunft auf?		Beobachten			
Qualitätsgespräch (TMM):					
Ist die Abstellmaßnahme bereits umgesetzt?		Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>		
Tritt der Fehler auch in Zukunft auf?		Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Beobachten <input type="checkbox"/>	
Datum:	Unterschrift TMM:		Unterschrift MA:		