

## Informe de Evaluación

### Antecedentes generales

Fecha ingreso	OT	Técnico	Fecha emisión
2021-09-06	10151	Manuel Espinoza	2022-01-12 09:02:18

### Descripción

COMPONENTE ES DESARMADO PRESENTANDO RAYAS Y DESGASTE EN SUPERFICIES.

### Notas

NO POSEE ADAPTADORES.