

Rapport séance 8

Pour cette dernière séance il ne me reste pas grand-chose à faire. Je dois juste coller le deuxième capteur IR et ce sera tout pour moi. Pour ce faire j'ai récupéré des bouts de bois dans le fablab que j'ai coupé pour faire un support pour le capteur. Ensuite je trouvais que la balle était assez contraignante à récupérer donc j'ai voulu élargir le trou de sortie. J'en ai parlé à mon partenaire qui l'a malheureusement cassé. Il a donc fallu tout recoller.

Ensuite je voulais à nouveau tester mon programme et c'est alors que ça ne marchait plus. J'ai eu recours au professeur et il s'avère que la carte se redémarrait toute seule en raison de surconsommation ce qui causait un redémarrage forcé et donc une erreur dans le compte des points.

Ainsi d'après le professeur la cause était l'écran et il faut donc une autre source d'alimentation 5V. Malheureusement pendant de longues minutes l'écran ne s'allumait pas. J'ai appelé à l'aide et après une enquête avec les gens du fablab quelqu'un avait débranché la multiprise elle-même branchée sur une multiprise elle-même branchée sur une multiprise afin de brancher un ventilateur. Ce n'était donc pas ma faute. Enfin j'ai eu une problème de faux contact. De plus en voulant ramener le projet dans ma voiture pour le stocker chez moi tout le terrain s'est cassé.

Ainsi il faut tout recommencer pendant les vacances :'(