

## CIRKULÆRE

☒ Generelt    ☐ Salg    ☐ Ledelse    ☐ Marketing    ☐ Lager    ☒ Service

Cirkulære nummer:

EF-0027

**Emne: Midlertidigt stop for brug af GIDSS testeren på ny ISUZU D-MAX RT88**

Udsendt af: Frans M. Sørensen  
Udsendt: den 15. april 2015

Side: 1 af 1  
Bilag:0

---

Vi er fra ISUZU blevet informeret om, at en fejl i GIDSS testrens software kan betyde, at testeren ved tilslutning og brug på den nye ISUZU D-MAX RT88 sletter bilens motorsyringscomputer. Dette vil i sagens natur betyde, at bilen herefter ikke kan køre.

ISUZU arbejder på, at rette problemet. Indtil da, så skal brugen af GIDSS testeren på RT88 undlades.

Venligst rundsend denne information til alle berørte personalegrupper.

Spørgsmål til nærværende cirkulære, kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

ISUZU Danmark A/S

Frans M. Sørensen  
Service & Garantichef