

CIRKULÆRE

☐ Generelt ☒ Salg ☐ Ledelse ☐ Marketing ☒ Lager ☒ Service

Cirkulære nummer:

EF-0015

Emne: Ændring på EI-sæt til anhængertræk

Side: 1 af 1

Udsendt af: Lars Bruun

Bilag:0

Udsendt: 19. oktober 2016

Kære forhandlere,

Hvis I oplever kunder, der anker over at blinklyset blinker hurtigt, når de har trailer efter deres Isuzu, er årsagen formentligt, at traileren er monteret med LED lygter, som har mindre strømforbrug end traditionelle glødepære.

I disse tilfælde kan problemet løses ved at udskifte relæboksen på EI-sættet til trækket.

Relæet er placeret bag V. baglygte

Forskel på relæ:

52400545 = IKKE til LED lygter

52400571 = OK til LED lygter



Kontakt Kim Christenn hos Dansk Anhængertræk på tlf.: 75 50 03 90, hvis I har brug for ombytning af relæ.

Fremover vil alle Isuzu vi monterer træk på, blive monteret med relæ til LED.

Med venlig hilsen

Team Isuzu