

EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDİTEST
PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ
Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bv. Mağuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA
0850 305 9001 info@akreditest.com

CEYHAN BELEDİYESİ
Konaklı Mahallesi Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 Ceyhan / Adana



749650255/1
bc694129-3991-4f42-9fde-7e7c6b51e46d

R.CEY.21.0045 - 0

27/01/2021 (P)

-

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü CEYHAN BELEDİYESİ adına AKREDİTEST tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE L K N B LG LER

ASANSÖR C NS : ☒ NSAN ☐ YÜK ASANSÖR T P : ☐ H DROL K ☒ ELEKTR KL
MONTAJ YILI : 2010 SEY R MESAFES : 9 M. Dairesi : EVET
ASANSÖR SER NO : YOLCU ASANSÖRÜ MAK. MOTOR SER NO : - / -
BEYAN YÜKÜ (kg) : 600 kg / 8 K KAT VE DURAK SAYISI : 4 / 4
STANDARD/STANDARDLAR : TS EN 81-20
BEYAN HIZI (m/sn) : ☐ 0,5 ☐ 0,63 ☒ 1 ☐ 1,6 ☐ 2 ☐ 2,5 ☐ D ER
ADRES : CEYHAN / NAMIK KEMAL / 71 / 12 ADA:1339 PARSEL: 11

B NA SORUMLUSUNA L K N B LG LER

ADI VE SOYADI : LEVENT ÇELİKDAMAR
ADRES : 01 ÖZER APT. / NAMIK KEMAL MAH. 71 SOK. NO:12 CEYHAN/ADANA
TELEFON NUMARASI : 05418790523 E-POSTA ADRES : muharrem.0101@hotmail.com

YETK L SERV SE L K N B LG VE BELGELER

ÜNVAN : MUHARREM ÇAĞLIYAN- GÖKBİLİM ASANSÖRLERİ SAHİS
ADRES : BURHANİYE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:23 CEYHAN
TELEFON VE FAKS NO : 03226133363 E-POSTA : muharrem.0101@hotmail.com
PERSONEL N ADI VE SOYADI : ÇETİN DEMİRCİOĞLU GÖREV : FİRMA PERSONELİ
TSE HYB : ☒ VAR ☐ YOK BELGE NO : 01-HYB-2565

BAKIM SÖZLE MES

SÖZLE ME : ☒ VAR ☐ YOK TAR H VE SÜRES : 01 / 01 / 2022 1 Yıl

REV ZYON YAPANA L K N B LG LER

ÜNVAN :
ADRES :
TELEFON VE FAKS NO :
PERSONEL N ADI VE SOYADI :
E-POSTA :
GÖREV :

PER YOD K/TAK P KONTROL SONUCUNUN DE ERLEND R LMES

| PER YOD K KONTROL SONUCUNUN TANIMI | | DÜZELTME SÜRES | B R SONRAK PER YOD K/TAK P KONTROL TAR H |
|-------------------------------------|---------------|------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | UYGUN | YOK | |
| <input type="checkbox"/> | HAF F KUSURLU | 12 AY / (48 AY)* | |
| <input type="checkbox"/> | KUSURLU | 120 GÜN | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GÜVENS Z | 60 GÜN | 28 / 03 / 2021 |

*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

AÇIKLAMALAR

10 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

Bu rapor, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği (06.04.2019/ 30737) geçici madde 1'e göre, 24.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen asansörün tescil işleminde kullanılabilir ancak 7.maddeye göre tescil işleminde kullanılamaz.

RAPOR ONAY TAR H

27 / 01 / 2021

ADI/SOYADI/UNVANI

MZASI

MUAYENE MÜHENDİSİ

Sultan Örtlek

Elektrik Elektronik Mühendisi

TEKNİK YÖNET C

Ercan Kara

Makine Mühendisi





AKREDİTEST
PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ
Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA
0850 305 9001 info@akreditest.com

CEYHAN BELEDİYESİ

Konaközü Mahallesi Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 Ceyhan / Adana



749650255/1

R.CEY.21.0045 - 0

27/01/2021 (P)

-

- 1 - 1.8.5 (M) - Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adi ile seyir) defterinde güncel kayıtlar tutulmalıdır.
- 2 - 1.13.3 (K) - Beyan yükü ile yüklü kabini yukarı doğru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N'dan büyükse, uygun olarak makina dairesinden/deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibatı bulunmalıdır. Acil durum çalıştırma sistemi elektrik kesildiğinde kullanılmaması durumunda ikincil bir enerji kaynağından beslenen acil durum çalıştırma sistemi çalışır hale getirilmelidir. (UPS, akü devresi ve benzeri) (Elle kurtarma için makina motor imalatçısının kullanma kılavuzunda belirtilmiş olduğu degere uygun olmalıdır.)
- 3 - 1.37.3 (S) - Tahrik makinesi motoru asiri yüke karşı korunması için 1. hız/2. hız termik röle veya PTC devresi çalışır hale getirilmelidir.
- 4 - 1.46.3 (S) - İstem diski kabin hareketine karşı önlem alınmalıdır. (Kapi açık seviyeleme ve/veya kapi ön açma hareketi olmayan asansörlerde dahili yedeklemeli freni olan motor veya makina kullanılması durumunda ilave bir UCM tertibatına gerek yoktur. Fren kontaktları panoda kontrol edilmelidir.)
- 5 - 2.7.4 (K) - Kapi kilitleri ayarsız.
- 6 - 3.3.11 (S) - Asansörün normal çalışmasına geri dönüşü sadece muayene çalışma anahtarının/anahtarlarının normale getirilmesi ve elektrikli tekrar ilk ayar konumuna getirme (reset) tertibatı kuyu disinden çalıştırıldığında mümkün olmalıdır. (madde 5.12.1.5.2.2) RESET tertibatı sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilen tipte (örneğin kilit açma üçgeni ile çalışan bir tertibat) veya kilitli bir kabin içerisindeki bir tertibat olmalıdır. Kat buton yerindeki çağrı butonuna özel bir silsile ile basmak suretiyle resetleme işlemi yapılmamalıdır.
- 7 - 3.3.12 (S) - By-pass tertibatı devredeyken muayene kumanda istasyonu çalıştırıldığında kabinde bir ses sinyali ve kabin altında yanıp sönen ışık, hareket sırasında aktif olmalıdır. Bu sesli uyarının ses seviyesi, kabin altında 1 m mesafede asgari 55 dB (A) olmalıdır. (madde 5.12.1.8.3-g)
- 8 - 3.5.8 (K) - Kabin güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
- 9 - 3.6.7 (M) - Yukarı yönde hareket eden kabinin asiri hızlanmasına karşı koruma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
- 10 - 4.12.1 (M) - Kabin esigi ile durak kapısı esigi arasındaki yatay açıklık 35 mm'yi aşmamalıdır.

RAPOR ONAY TAR H

27 / 01 / 2021

ADI/SOYADI/UNVANI

MZASI

MUAYENE ELEMANI

Sultan Örtlek

Elektrik Elektronik Mühendisi

TEKNİK YÖNET C

Ercan Kara

Makine Mühendisi

