

REPORTE DE INSPECCIÓN

Sistema de Inspección Conuar

Fecha y Hora del Reporte: 11/12/2025 17:56
Generado por: System Administrator

RESUMEN DE LA INSPECCIÓN

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Ciclo: | Ciclo2 |
| Elemento Combustible: | EC123 |
| Inspector: | Sistema Inspector |
| Estado: | Completada |
| Resultado: | Error Detectado |

CÓDIGOS DE FOTO Y ESTADO

| # | Código de Foto | Estado |
|---|---------------------------------|--------|
| 1 | Ciclo2-EC123-1F-041225_154941-N | Error |

CRONOLOGÍA DE LA INSPECCIÓN

| Evento | Fecha y Hora |
|-----------------------|------------------|
| Inspección Creada | 11/12/2025 19:54 |
| Inspección Iniciada | 11/12/2025 16:54 |
| Inspección Completada | 11/12/2025 16:54 |
| Última Actualización | 11/12/2025 19:54 |

DESCRIPCIÓN

Inspección Ciclo2 del elemento combustible EC123

NOTAS

Cycle starting at PLC row 24

FOTOS DE LA INSPECCIÓN (1 foto)

Foto 1: Ciclo Ciclo2 ID 1F

Código: Ciclo2-EC123-1F-041225_154941-NOK | Tipo: plc_cycle | Subida: 11/12/2025 19:54 | Estado: Error