


Lab 2 Casper Larsson


2.1 Belt transmissions:



$$r_1 = r_2 \Rightarrow v_1 = \omega_1 r_1 \quad n_2 = \frac{1}{n_1} \Rightarrow \omega_2 = \frac{1}{n_2} v_2$$

$$F = \frac{1}{r_1} M_1 \quad M_2 = F r_2$$


Screw transmission:



$$n = \frac{0.0264}{2\pi} \approx 4.04 \cdot 10^{-3} \Rightarrow v_{screw} = 4.04 \cdot 10^{-3} \omega$$

$$F = \frac{1}{4.04 \cdot 10^{-3}} M_1$$

Robot arm:



2.2

$$J_1 = \frac{\pi}{2} r^4 h \rho = \left\{ \begin{array}{l} r = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m} \\ h = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m} \end{array} \right. \rho = 2.7 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \left. \vphantom{\frac{\pi}{2} r^4 h \rho} \right\} = 4.24 \cdot 10^{-7} \approx 4.2 \cdot 10^{-7} \text{ kgm}^2$$

$$b_1 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Nms/rad}$$

$$J_2 = \frac{\pi}{2} r^4 h \rho = \left\{ \begin{array}{l} r = 40 \text{ mm} = 0.04 \text{ m} \\ h = 16 \text{ mm} = 0.016 \text{ m} \end{array} \right. \rho = 2.7 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \left. \vphantom{\frac{\pi}{2} r^4 h \rho} \right\} = 1.62 \cdot 10^{-4} = 1.6 \cdot 10^{-4} \text{ kgm}^2$$

$$b_2 = 5 \cdot 10^{-5} \text{ Nms/rad}$$

$$F = k \Delta x \Leftrightarrow k = \frac{F}{\Delta x} = \left\{ \begin{array}{l} F = 200 \text{ N} \\ \Delta x = 0.004 \cdot 750 \text{ mm} = 0.003 \text{ m} \end{array} \right\} = \frac{200}{0.003} \approx 66\,667 \text{ N/m}$$

$$J_{\text{screw}} = J_{\text{unit}} \cdot \text{length} = 5.2 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{0.45359}{16} \cdot 9.81 \text{ N} \cdot \text{sec}^2 \cdot 1 \text{ m} =$$

$$= 5.2 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{0.45359}{16} \cdot 9.81 \approx 1.4 \cdot 10^{-5} \text{ kgm}^2$$

$$k_{\text{screw}} = 75\,000 \text{ N}$$

$$m_{\text{arm}} = 5.5 \text{ kg}$$

$$b_{\text{arm}} = 25 \text{ Ns/m}$$

$$F_g = m_{\text{arm}} g = 5.5 \cdot 9.81 = 53.955 \text{ N}$$


2.3

Simulink:


Belb:

$S_c: u = M$


$S_1: M - M_{J1} - M_1 - M_{b1} = 0 \Leftrightarrow M_{J1} = M - M_1 - M_{b1} \Rightarrow$



$S_2: M_2 - M_{b2} - M_{J2} = 0 \Leftrightarrow M_{J2} = M_2 - M_{b2} \Rightarrow$




$P: V_1 - V_k - V_2 = 0 \Leftrightarrow V_k = V_1 - V_2 \Rightarrow$




TF₁: $V_1 = \omega_1 r_1 \Rightarrow$



$F = \frac{1}{r_1} M_1 \Rightarrow$




TF₂: $\omega_2 = \frac{1}{r_2} V_2 \Rightarrow$




$M_2 = F r_2 \Rightarrow$




$I: J_1 + J_p: \omega_1 = \frac{1}{J_1 + J_p} \int M_{J1}(t) dt \Rightarrow$



$I: J_2 + J_s: \omega_2 = \frac{1}{J_2 + J_s} \int M_{J2}(t) dt \Rightarrow$



$C: \frac{1}{k_{bel}}: F = k_{bel} \int V_k(t) dt \Rightarrow$



$R: b_1: M_{b1} = b_1 \omega_1 \Rightarrow$




$R: b_2: M_{b2} = b_2 \omega_2 \Rightarrow$





23


Screw:


Se: $u = M$


$$S: M - M_S - M_1 = 0 \Rightarrow M_S = M - M_1 \Rightarrow$$


$$P: V_{\text{screw}} - V_{\text{arm}} = 0 \Rightarrow V_{\text{arm}} = V_{\text{screw}} \Rightarrow$$


$$TF: V_{\text{screw}} = 4.04 \cdot 10^{-3} \omega \Rightarrow$$



$$F = \frac{1}{4.04 \cdot 10^{-3}} M_1 \Rightarrow$$



$$I: J_{\text{screw}}: \omega = \frac{1}{J_{\text{screw}}} \int M_S(t) dt \Rightarrow$$



$$C: \frac{1}{k_{\text{screw}}}: F = k_{\text{screw}} \int V_{\text{arm}}(t) dt \Rightarrow$$


Arm:

Se: $u = F$ Se: $u_2 = mg$

$$S: F - F_m - F_b - mg = 0 \Rightarrow F_m = F - F_b - mg \Rightarrow$$



$$I: m: v = \frac{1}{m} \int F_m(t) dt \Rightarrow$$


$$R: b: F_b = b v \Rightarrow$$



2.3

Block diagram:

Belb:



Screw:



Arm:

