



Folio Fiscal: a5149abb-e407-4542-a0b3-5b6d01617924
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31022

Serie: TF2

Referencia: T171421-31022

Folio: 171421

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-04T16:49:43

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: ZSE950306M48

Razón Social: ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-14	1.00	Desmontar y colocar cristal parabrisas	SERV	E48	\$437.50	\$437.50
78181500	MO-15	1.00	Desmontar y colocar cristal medallon	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-16	1.00	Cambio de aceite y filtros	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-17	1.00	Servicio de lavado y engrasado	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-18	1.00	Desmontar y montar vestiduras	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-19	1.00	Desmontar y montar cielo de toldo	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar espejo lateral derecho	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-20	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-21	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$5,256.92	\$5,256.92
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar limpiadores	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar parrilla	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-5	1.00	Desmontar y colocar hule botaguas de puerta izquierda	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-6	1.00	Desmontar y colocar bagueta de poste delantero izquierdo	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar salpicadera izquierda	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar salpicadera derecha	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar cofre	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar espejo lateral izquierdo	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar brazos de limpiadores	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-11	1.00	Reparar toldo	SERV	E48	\$1,500.00	\$1,500.00
78181500	MO-12	1.00	Desmontar y colocar cristal de puerta izquierda	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-13	1.00	Desmontar y colocar cristal de puerta derecha	SERV	E48	\$350.00	\$350.00

Total con letra:

CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.

Subtotal:	\$12,444.42
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$12,444.42
IVA:	\$1,991.11
IEPS:	0.00
Total:	\$14,435.53

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN T171421
UNIDAD FORD F-350 MODELO 2011 PLACAS 2167CK
NO. POLIZA 1262110 NO. SINIESTRO 3028961 FOLIO T2017017779
PROPIEDAD DE ALBERTO ALMARAZ
NO. PROVEEDOR 7448

Sello Digital del CFDI:

D2YJl+cCKm5OLMNW5pMmITW8UD/DoWNKK+nmHDKNzQVpJ3SLWosc5sBi4+E+og6XAGSDC1UyOrdjG/7ed6ERQQUwswJxun8GKyjihmnxK7QHKCW1udK2PPU8zMo+k+giYzEcKgmPfeVI7AlcBsHTn564V6F5gxP72H6RwM1JyLUauGEEhS3L4m+s2TaKS27k4RrWugHlaZmG74+lv57m97ifYOTMT+rYlcEYXiGW/KZT26CirnJpAQFGya7mWkXQd+rftKlTCxDE/UQn0JG4L7mpgXSGg0lziV+YlmsmES4OiRm0h5x9JeduoufMZRNbwe/pvP71w21fAZ7IA==

Sello del SAT:

UbXeTMBwiV+Du5C6aCdx8bZJewzJla7hE5p4xLD5fIRQ4kPPks5oGc6NndiWafNPV4Q2whrNjmbHolzyPVCAf+X79oOZ6ezTgNqWQcq9UvW4dHVXrd5lQKhJDjtK6/ubQiz3X7F9iIlJMRKb03wvP0tkihK+KF9tNjLZLhBYkt3DsNEKDvHhCfp5Hdsj7S4AsUK3YIIZxgrdxUHczD67cGWZ/vhMV4/yxtJ2e6WUv6jaDLrZgL+qHmHFJ/ELnS05FepDVvUso0kc
cn0vyVjqVU9J80JZySzscJqKOppZPeFb9HC0DPoiAtmJl-qzcTVglhStufzZW9GN/0zSVIRELw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|171421|2018-01-04T16:49:41|99|00001000000406147836|01|12444.42|IMXN|1114435.53||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|ZSE950306M48|ZURICH COMPANIA DE SEGUROS, S.A.|G03|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cristal parabrisas|437.50|437.50|002|Tasa|0.160000|70.00|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cristal medallón|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Cambio de aceite y filtros|400.00|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64.00|78181500|MO-17|1.00|E48|Unidad de servicio|Servicio de lavado y engrasado|400.00|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64.00|78181500|MO-18|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y montar vestiduras|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-19|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y montar cielo de toldo|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-21|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar espejo lateral derecho|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-20|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema eléctrico|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-21|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|5256.92|5256.92|5256.92|002|Tasa|0.160000|841.11|78181500|MO-31|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar limpiadores|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-41|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar parrilla|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-51|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar hule botaguas de puerta izquierda|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-61|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar bagueta de poste delantero izquierdo|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-71|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar salpicadera izquierda|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-91|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar salpicadera derecha|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-91|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar cofre|400.00|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64.00|78181500|MO-111|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar espejo lateral izquierdo|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-101|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar brazos de limpiadores|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-111|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar toldo|1500.00|1500.00|1500.00|002|Tasa|0.160000|240.00|78181500|MO-121|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cristal de puerta izquierda|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-131|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cristal de puerta derecha|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|002|Tasa|0.160000|1991.11|1991.11||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-04T16:49:43