



Folio Fiscal: 8966f9b5-1d7c-4373-831a-84639c86d0bd  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31068

Serie: TF2

Referencia: A172605-31068

Folio: 172605

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-10T15:33:13

Tipo Documento: Factura

#### Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar puerta del izq	SERV	E48	\$36.00	\$36.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar moldura de pta del izq	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-11	1.00	Reparar vestidura de pta del izq	SERV	E48	\$650.00	\$650.00
78181500	MO-12	1.00	Codificar cilindro pta del izq	SERV	E48	\$650.00	\$650.00
78181500	MO-13	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-14	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$3,320.29	\$3,320.29
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar moldura de puerta del izq	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar espejo lateral izq electrico cpl	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar cristal de pta del izq	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar poste el izq	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar bisagras de pta del izq	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar estribo izq	SERV	E48	\$800.00	\$800.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar poste central	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar puerta trasera izq	SERV	E48	\$550.00	\$550.00

Total con letra:

NUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS 30/100 M.N.

Subtotal:	\$7,856.29
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$7,856.29
IVA:	\$1,257.01
IEPS:	0.00
<b>Total:</b>	<b>\$9,113.30</b>

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

#### NOTAS:

ORDEN A172605  
UNIDAD CHEVROLET OPTRA MODELO 2009 PLACAS TZG8837  
NO. SINIESTRO 76200302  
PROPIEDAD DE GABRIEL LARRAGOITI OLIVER  
NO. PROVEEDOR 435401

#### Sello Digital del CFDI:

DCFsoFNrkeqCFTPFUvJg9aAHFJYRhlX5NMkmOd2mWqINYNpqjv4A5oqNjPPZ6T06IOZDAiZcL7/qMGNJllqNCgEbCgQBGCdi14XcE7TyqLxLb9bBA89thEp2lhd/OplWkT1xVDM07Txi7bZ25OpTlf1jI9WC1p2HLx2q0bLunOLVgBziU9Be9FHcx/Lu0KrV1X0UgoDs84pvRhkl6SrpZVXB50GbOmH0w4M88DguYj2Kcr/d1x64UIY5b9hgrOTz91qIQ+LHs2hG2iw1cHI7I7tUtNgvcD93dow94SHHXz3LpTcHbbok9pglY6x1nmrCav3FBfoYUuAypZrKA==

#### Sello del SAT:

LFHyu3BK9rtpfk0U2p00daJp5gSqIOi+CqETE08ICdOV4NcX5Ti6FEzRBSofe3Rytj79CD7zGsOQ7vGVpk2uhkrGSmTRJZP97f98FLvHtuy00Gg7Lcs4WsvQao2LykrX0CB9JcE5jr8D2T0cCQ90TTQkDHxFGnidwMhTdoH0qoGOPxhOJ0s4wVBUjyJzf+nvMEZgyqqlgxLiOAnnPj33Ub2WZTcJES03Tb3OppXVc/3qBXaQCKH/8xs4uNwavQ2YTzZQikj10QCWY7QNouLgUjiKCG9azwYwZzJO2wMj7RfRMQU0+cPcdQnwlR5XaZsYDloXPmih9lWzAFwixvtw==



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172605|2018-01-10T15:33:12|99|00001000000406147836|01|7856.29|MXN|1|9113.30||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar puerta del izq|36.00|36.00|36.00|002|Tasa|0.160000|5.76|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar moldura de pta del izq|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar vestidura de pta del izq|650.00|650.00|650.00|002|Tasa|0.160000|104.00|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Codificar cilindro pta del izq|650.00|650.00|650.00|002|Tasa|0.160000|104.00|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|3320.29|3320.29|3320.29|002|Tasa|0.160000|531.25|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar moldura de puerta del izq|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar espejo lateral izq electrico

cpl|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cristal de pta del  
izq|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar poste el  
izq|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de pta del  
izq|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar estribo  
izq|800.00|800.00|800.00|002|Tasa|0.160000|128.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar poste  
central|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar puerta trasera  
izq|550.00|550.00|550.00|002|Tasa|0.160000|88.00|002|Tasa|0.160000|1257.01|1257.01||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T15:33:13

---

Este documento es una representación impresa de un CFDI