



Folio Fiscal: 774ff537-ce90-4841-ae21-edcc1067a669
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31067

Serie: TF2

Referencia: A172563-31067

Folio: 172563

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-10T15:31:44

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar puerta del izq	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar bisagras e pta del izq	SERV	E48	\$9.00	\$9.00
78181500	MO-12	1.00	Reparar bisagras de pta tras izq	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-16	1.00	Reparar antiderrapante faci tras izq	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-18	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$5,082.84	\$5,082.84
78181500	MO-19	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar moldura de puerta del izq	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-23	1.00	Desmontar y colocar desmontar y colocar	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar elevador de pta del izq electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar escalon izq	SERV	E48	\$650.00	\$650.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar antiderrapante estribo izq	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar estribo izq de lamina	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar estribo izq plastico	SERV	E48	\$550.00	\$550.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar tolva int de salp izq	SERV	E48	\$250.00	\$250.00

Total con letra:

DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.

Subtotal:	\$9,191.84
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$9,191.84
IVA:	\$1,470.69
IEPS:	0.00
Total:	\$10,662.53

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172563
UNIDAD CHEVROLET BLAZER MODELO 2002 PLACAS MGY1508
NO. PÓLIZA 221534225 NO. SINIESTRO 76086495
PROPIEDAD DE MIGUEL ANGEL GUTIERREZ FRANCO
NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

aaAvEhZbe+16rFKbM3lrdwHF4rRSq+67uvq0tHaikPA16/UYncjwZh9Jz/vmyoWUM1FzAdfPbGtKz/xaONiclOFXbtmVRqXL65K7ER8ThFzmkgXWhx73Qjf+o9rJ2cAsExxSQ/xT20BClpeNkVPJvf2+Eu/cCAAyzHuyZSxwUBUhHixs8vBcMurv9cCf0ZLX7d75L7lzM/VVHP65xuzu7rCR5ntVBclg30x179OrbAmVWV+z6rLrugjsUZND+UZXvggeAWkll8hr5+O9jqPRSGTSp7L6W6tj1E+n27FgXUStSQwXjrGUPKsXTsPGTPzbc50DupmBPdx393uZ6QQ==

Sello del SAT:

dCHNxcfoOL73XDgl7hsWCav1+raUxDnKzS1plgplThed0G04VjMrDgWOXrwVy6Z2R1zcpilMloktVgT1XVWGKcUcZkGNvIc08JK2n0VCsSV0gS0x8egFSsrkQbylYznvNZJFMzaTZtyBkhmX7vsJtvDODBlwPtbhXz5BEuR9kcSSuBblfrd0IAA9vpZASV0BbvwMy61Oi4LQQK3jxRsB4jgix2cbLlziFrJrdyrOMMRcxqxaTfOvR9z6lhPuP8a1gzgBcuV9TBm3b/Jrqwhy4zSKXMrCrxu+Faq7pO76w9RZ0QN0EyUpfcqFoeDTXV1iouce70ufvc9/0L2549g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172563|2018-01-10T15:31:42|99|00001000000406147836|01|9191.84|MXN|1|10662.53||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar puerta del izq|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras e pta del izq|9.00|9.00|9.00|002|Tasa|0.160000|1.44|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de pta tras izq|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar antiderrapante faci tras izq|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-18|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|5082.84|5082.84|5082.84|002|Tasa|0.160000|813.25|78181500|MO-19|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar moldura de puerta del izq|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-23|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar desmontar y

colocar|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar elevador de pta del izq
electrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar escalon
izq|650.00|650.00|650.00|002|Tasa|0.160000|104.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar antiderrapante estribo
izq|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar estribo izq de
lamina|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar estribo izq
plastico|550.00|550.00|550.00|002|Tasa|0.160000|88.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar estribo izq
izq|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|002|Tasa|0.160000|1470.69|1470.69||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T15:31:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI