



Folio Fiscal: b0f32b8c-6b5c-40a2-b401-476c13187856
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31101

Serie: TF2

Referencia: T171476-31101

Folio: 171476

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-10T13:27:43

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: HSE701218532

Razón Social: HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-14	1.00	Desmontar y colocar sensor de posición de pedal de acelerador	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-15	1.00	Desmontar y colocar cuerpo de aceleración	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-16	1.00	Desmontar y colocar suspensión delantera	SERV	E48	\$500.00	\$500.00
78181500	MO-17	1.00	Alineación delantera	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-18	1.00	Reparar muelles traseras lado izquierdo	SERV	E48	\$800.00	\$800.00
78181500	MO-19	1.00	Desmontar y montar carrocería para la reparación	SERV	E48	\$1,095.40	\$1,095.40
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y montar cielo toldo	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-20	1.00	Reparar chasis	SERV	E48	\$1,560.00	\$1,560.00
78181500	MO-21	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-22	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,500.00	\$2,500.00
78181500	MO-3	1.00	Reparar poste trasero izquierdo de cabina	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-4	1.00	Reparar panel trasero de cabina	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar toldo	SERV	E48	\$500.00	\$500.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar poste trasero derecho de cabina	SERV	E48	\$650.00	\$650.00
78181500	MO-7	1.00	Desmontar y colocar fascia delantera	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-8	1.00	Desmontar y montar dirección	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-9	1.00	Desmontar y colocar rhines con llantas	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar cristal medallon	SERV	E48	\$320.00	\$320.00
78181500	MO-10	1.00	Desmontar y colocar carter de motor	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-11	1.00	Desmontar y colocar cubierta inferior de motor	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-12	1.00	Desmontar y colocar puente central de motor	SERV	E48	\$550.00	\$550.00
78181500	MO-13	1.00	Desmontar y colocar puente delantero de motor	SERV	E48	\$550.00	\$550.00

Total con letra:

TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 2/100 M.N.

Subtotal:	\$12,075.40
Descuento:	\$724.52
Neto:	\$11,350.88
IVA:	\$1,816.14
IEPS:	0.00
Total:	\$13,167.02

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN T171476
UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2018 PLACAS LB78807
NO. PÓLIZA 4751 NO. SINIESTRO 196545/17
PROPIEDAD DE VECTOR OUTSOUING SA DE CV
NO. PROVEEDOR 1442458
%6.00 descuento de Mano de Obra

Sello Digital del CFDI:

RaGTWE9maBtN1W4pi/vs+TbxhFMT7/DUI1JLtkNvs7d0AtKVZQSWS7Lpaou7y9tALlw1HtkdKM8T1fsOKeIdbPA9aku9tLhpJ2UaDRmBO7EqJCLpxpaL0tvka+9+uSQx4eveEFbXoyQ0hdR07zPjVK+8BX7ZTRS9Cwau4NxwZDR/ZC0eq6kUhJ+leNgOxP94gV1doQ4m6Fd727Ipl99OmbQMrLxdUig3PuarL80OMMq6GBa+/KwejzBmXLpySRqKnbMwjM9oe0ml3P0kycBUgMbx/Du75hiQ2h/fxr4scofWmjgF2KcujdGZJASdk4em113xy24X56hjJyC21mA==

Sello del SAT:

nBC2xkBfrycgC4B30r0L4hFlw1ncg3qaUytSZp4ZX/qI7Ls3EgvNPwNdQ/LQpII7JYnGO22n4M/HIPvI3N9Taja7R5sMY9W21Hil7RUPLCoduiugFn/vd2om0g19LzkFY15zO3gJvEa0nF3wxMBPHi4uPt+Wg4PaBS+Nr7XdjAxPEQL5Xjw4S8MgTWPN1psuhQK98kuJhR96UPnf2smhV9Klu3RnkP70vteRGnaJKTPGeyp9w0C4sw6s2V9IAtnDiZtQN3xVQVnSzQGydTUsSkPvkGiJJoMvvSckI4E/GwlDW2nzBGSHwoiks7F90goUPT6CqreNE0IIVHy8gqqrQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|3.3|A|171476|2018-01-10T13:27:41|99|00001000000406147836|01|12075.40|724.52|MXN|1|13167.02||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|HSE701218532|HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.|G03|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar sensor de posición de pedal de acelerador|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cuerpo de aceleración|200.00|200.00|12.00|188.00|002|Tasa|0.160000|30.08|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar suspensión delantera|500.00|500.00|30.00|470.00|002|Tasa|0.160000|75.20|78181500|MO-17|1.00|E48|Unidad de servicio|Alineación delantero|300.00|300.00|18.00|282.00|002|Tasa|0.160000|45.12|78181500|MO-18|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar muelles traseros lado izquierdo|900.00|800.00|48.00|752.00|002|Tasa|0.160000|120.32|78181500|MO-19|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y montar carrocería para la reparación|1095.40|1095.40|65.72|1029.68|002|Tasa|0.160000|164.75|78181500|MO-21|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y montar cielo toldo|200.00|200.00|12.00|188.00|002|Tasa|0.160000|30.08|78181500|MO-20|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar chasis|1560.00|1560.00|93.60|1466.40|002|Tasa|0.160000|234.62|78181500|MO-21|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema eléctrico|300.00|300.00|18.00|282.00|002|Tasa|0.160000|45.12|78181500|MO-22|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2500.00|2500.00|150.00|2350.00|002|Tasa|0.160000|376.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar poste trasero izquierdo de cabina|300.00|300.00|18.00|282.00|002|Tasa|0.160000|45.12|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar panel trasero de cabina|350.00|350.00|21.00|329.00|002|Tasa|0.160000|52.64|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar toldo|500.00|500.00|30.00|470.00|002|Tasa|0.160000|75.20|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar poste trasero derecho de cabina|650.00|650.00|39.00|611.00|002|Tasa|0.160000|97.76|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar fascia delantera|300.00|300.00|12.00|188.00|002|Tasa|0.160000|30.08|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y montar dirección|350.00|350.00|21.00|329.00|002|Tasa|0.160000|52.64|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar rhines con llantas|320.00|320.00|19.20|300.80|002|Tasa|0.160000|48.13|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cristal medallón|350.00|350.00|21.00|329.00|002|Tasa|0.160000|52.64|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar carter de motor|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cubierta inferior de motor|550.00|550.00|33.00|517.00|002|Tasa|0.160000|82.72|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar puente central de motor|550.00|550.00|33.00|517.00|002|Tasa|0.160000|82.72|002|Tasa|0.160000|1816.14|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T13:27:43