



Folio Fiscal: f710ee40-1a9f-4bec-8072-cf0ad4fef98e
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30989

Serie: TF2

Referencia: T171608-30989

Folio: 171608

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-03T09:48:58

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: ASE901221SM4

Razón Social: CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Reparar bracks de defensa delantera	SERV	E48	\$500.00	\$500.00
78181500	MO-10	1.00	Desmontar y colocar espejo lateral izquierdo	SERV	E48	\$287.60	\$287.60
78181500	MO-11	1.00	Desmontar y montar herrajes de puerta izquierda	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-12	1.00	Desmontar y montar vestiduras para la reparacion	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-13	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-14	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$1,176.00	\$1,176.00
78181500	MO-2	1.00	Reparar alma de defensa delantera	SERV	E48	\$500.00	\$500.00
78181500	MO-3	1.00	Reparar defensa delantera	SERV	E48	\$950.00	\$950.00
78181500	MO-4	1.00	Reparar concha de espejo lateral izquierdo	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar estribo de puerta izquierda	SERV	E48	\$600.00	\$600.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar poste delantero izquierdo	SERV	E48	\$600.00	\$600.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar bisagras de puerta izquierda	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar tolva frontal izquierda	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar puerta izquierda	SERV	E48	\$1,800.00	\$1,800.00

Total con letra:

NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 69/100 M.N.

Subtotal:	\$8,363.60
Descuento:	\$418.18
Neto:	\$7,945.42
IVA:	\$1,271.27
IEPS:	0.00
Total:	\$9,216.69

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

SCOTIABANK, CUENTA 9710

NOTAS:

ORDEN T171608
UNIDAD INTERNACIONAL CITY STAR MODELO 2015 PLACAS 3786CM
NO. PÓLIZA DG36008298 NO. SINIESTRO KA17J072127
PROPIEDAD DE VITROCANCELES, S.A. DE C.V.
NO. PROVEEDOR 12681
%5.00 descuento de Mano de Obra

Sello Digital del CFDI:

GDzOuuaUgxEFOWe2HSiaEzX04i/LfkRW6LYxglnCPIHSIgLqgB/HbPjc3N/cXb7abOdQ3apmc4h4i3+soXpnl3BMb8iqIS/7RC7siyHmwy9CWctj61iITjevWDitNY1uxYBjBBpmSOvYb4UWPs9pNB3XrQ3Uf2LuFH0XHHdxa8YrmHQ10eleSyEMI/F5U1Vchh8m9SCm07he7c3ASynuC4Azmwszmb/jk8v1rcEOaRwAMxr2klAEC3j/fGNI2w3MatiwOg1QBSmvkn7ug5Njfe7Xa36U9fRxgGvaYFYHtaFDVfHdRZJag123pWtp68rv+x1i6TUAjtJ27USQGM0Aymw==

Sello del SAT:

Ws6b11Efit6pyfea+eXeajLNpgbdvfl62nQ+ulAvPuAtwTkHa4HORS2d33LTYUBoO4WuvMIPKyl+kiC/DDb6nfWfTSUxvZodepts8qG8/f3WK7/wiMs5CqWldFhAxyZtY5MKyxO2snhd1P+O2mZgMwduuk9RqlzROm02vmsMAGLubaQ3+guqbT84ZCo6IE2yJSERV6AwU9bSRCrLa2RtNlpUQqC8OjD8m5qh6cHXA9gsnT0A8j0hAeclJt1wXwNK/FbB2dvl5rHQ15DHGI+GGeKrD1a1RTW93y7iRNDcJZ+gl0DeJfsUcwYwT7NMvTXREhWhOyQqefpY7988Aw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|171608|2018-01-03T09:48:38|99|00001000000406147836|01|8363.60|418.18|MXN|1|9216.69||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|ASE901221SM4|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bracks de defensa delantera|500.00|500.00|25.00|475.00|002|Tasa|0.160000|76.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar espejo lateral izquierdo|287.60|287.60|14.38|273.22|002|Tasa|0.160000|43.72|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y montar herrajes de puerta izquierda|350.00|350.00|17.50|332.50|002|Tasa|0.160000|53.20|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y montar vestiduras para la reparacion|300.00|300.00|15.00|285.00|002|Tasa|0.160000|45.60|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|250.00|250.00|12.50|237.50|002|Tasa|0.160000|38.00|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo

dañado|1176.00|1176.00|58.80|1117.20|002|Tasa|0.160000|178.75|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma de defensa
delantera|500.00|500.00|25.00|475.00|002|Tasa|0.160000|76.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar defensa
delantera|950.00|950.00|47.50|902.50|002|Tasa|0.160000|144.40|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar concha de espejo lateral
izquierda|250.00|250.00|12.50|237.50|002|Tasa|0.160000|38.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar estribo de puerta
izquierda|600.00|600.00|30.00|570.00|002|Tasa|0.160000|91.20|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar poste delantero
izquierda|600.00|600.00|30.00|570.00|002|Tasa|0.160000|91.20|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de puerta
izquierda|400.00|400.00|20.00|380.00|002|Tasa|0.160000|60.80|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tolva frontal
izquierda|1800.00|1800.00|90.00|1710.00|002|Tasa|0.160000|273.60|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar puerta
izquierda|1800.00|1800.00|90.00|1710.00|002|Tasa|0.160000|273.60|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar puerta

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-03T09:48:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI