



Folio Fiscal: a8d71675-04f1-4a58-9717-a0077507255e
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2
Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31099 Serie: TF2 Referencia: T171596-31099 Folio: 171596
Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-10T13:53:03
Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: HSE701218532
Razón Social: HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar defensa delantera	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar estribo derecho	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-11	1.00	Reparar coraza de faros	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-12	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-13	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$1,819.23	\$1,819.23
78181500	MO-14	1.00	Reparar rin de acero	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-15	1.00	Desmontar y colocar llanta	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-16	1.00	Desmontar y colocar suspensión delantera	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-17	1.00	Alineación delantera	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar moldura de defensa delantera	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-3	1.00	Reparar bracks delanteros	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar salpicadera derecha	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-5	1.00	Desmontar y colocar lodera derecha	SERV	E48	\$51.10	\$51.10
78181500	MO-6	1.00	Desmontar y colocar estribo exterior derecho	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-7	1.00	Desmontar y colocar moldura arco de salpicadera derecha	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar puerta derecha	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar soportes de estribo exterior derecho	SERV	E48	\$150.00	\$150.00

Total con letra:

CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO PESOS 84/100 M.N.

Subtotal:	\$4,220.33
Descuento:	\$253.22
Neto:	\$3,967.11
IVA:	\$634.73
IEPS:	0.00
Total:	\$4,601.84

99 CONTADO Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN T171596
UNIDAD FORD F-350 MODELO 1999 PLACAS KZ17779
NO. PÓLIZA 153515 NO. SINIESTRO 234683/17
PROPIEDAD DE JOSE ANTONIO CORONA
NO. PROVEEDOR 1442458
%6.00 descuento de Mano de Obra

Sello Digital del CFDI:

Tjq/wMizJ0NDra9CRhPGGyoVVhFoINJRZqoJ6++xeOpjR0cp4mPurGp33w36KpO8lb1Q3oGt8FF3yVAh5bBqxADRWMrVYkNM90j2pcdN166IKjqY1zc/QWZOaJCeGccyQX
Ktlan6AQCXPLsV0uvEOIYXyocEHn/COd7ug/iCiDTpmOF2H1ww07yR4TRMQR7qUUPRMtAtXQd98Aarbn76aT9+5SnKXc05l5rLhZE44cP6bArd4Fcca1LLG6MsbBdr8PVh
pudouuH9H68kjaO3w8iPljN6+N5ubSJ93DAgUkkrVy2PTZmLKGtQerD1xJ9Lc/DT0O86ulYapgm5fzbw==

Sello del SAT:

mPtgRbQX6RnE8hnnBzyFXKvUCBbQCltw6fz+40zjtjUkcC10sa2sGY1OixOBriYqovSeleZYzgO7akdzPkMI3uS8E+PUmBtaqZRNsAB2yxsYG2YU6nFGZb3M0nzw2Kuw8pm
Mqg76XisU9KDrnRAW7OxytKKX/eNXCpNEYP+j2JEFiFA6Cz3ITTTGOI2lZPSijK8x6jap/IQG15FtpZg8lS2jUIZxVaaqplBITp/vDQnRv0MXv/1qutgOuoVyW9EmFbt/MRPopeo4
38qNJ52dSRc9KXluQ/rS6bQzvR5nr04TH60wE1EP+z8L/YhU8AShp6jDkC5BTw7DNekR+yhlA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|171596|2018-01-10T13:53:01|99|00001000000406147836|01|4220.33|253.22|MXN|1|4601.84||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|HSE701218532|HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar defensa delantera|200.00|200.00|12.00|188.00|002|Tasa|0.160000|30.08|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar estribo derecho|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar coraza de faros|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|1819.23|1819.23|109.15|1710.08|002|Tasa|0.160000|273.61|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar rin de acero|200.00|200.00|12.00|188.00|002|Tasa|0.160000|30.08|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar llanta|100.00|100.00|6.00|94.00|002|Tasa|0.160000|15.04|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar suspensión delantera|200.00|200.00|12.00|188.00|002|Tasa|0.160000|30.08|78181500|MO-17|1.00|E48|Unidad de servicio|Alineación delantera|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar moldura de defensa delantera|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bracks delanteros|100.00|100.00|6.00|94.00|002|Tasa|0.160000|15.04|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar salpicadera derecha|200.00|200.00|12.00|188.00|002|Tasa|0.160000|30.08|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar lodera derecha|51.10|51.10|3.07|48.03|002|Tasa|0.160000|7.68|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar estribo exterior derecho|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar moldura arco de salpicadera derecha|100.00|100.00|6.00|94.00|002|Tasa|0.160000|15.04|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar puerta derecha|200.00|200.00|12.00|188.00|002|Tasa|0.160000|30.08|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar soportes de estribo exterior derecho|150.00|150.00|9.00|141.00|002|Tasa|0.160000|22.56|002|Tasa|0.160000|634.73|634.73||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T13:53:03