



Folio Fiscal: 291ec478-ab67-4453-8a1d-2e03c37e001d
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30979

Serie: TF2

Referencia: A172561-30979

Folio: 172561

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-04T13:54:21

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Adquisición de mercancías

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar fascia delantera	SERV	E48	\$460.00	\$460.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar tapa inferior derecha de fascia del	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-11	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$3,137.72	\$3,137.72
78181500	MO-12	1.00	Reconectar y checar sistema eléctrico	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-13	1.00	Realizar carga de gas freón	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-14	1.00	Desmontar y colocar sistema de enfriamiento	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-15	1.00	Desmontar y colocar rejilla inferior c/mco cromado	SERV	E48	\$115.95	\$115.95
78181500	MO-16	1.00	Desmontar y colocar marco de radiador	SERV	E48	\$290.00	\$290.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar parrilla superior c/mco cromado	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar alma delantera	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar bastidores delanteros	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar bisagras de cofre	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar cofre	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar salpicadera izquierda	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar punta de salpicadera derecha	SERV	E48	\$150.00	\$150.00

Total con letra:

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.

Subtotal:	\$6,253.67
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$6,253.67
IVA:	\$1,000.59
IEPS:	0.00
Total:	\$7,254.26

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172561
UNIDAD CHEVROLET AVEO MODELO 2012 PLACAS MLH4987
NO. PÓLIZA 192036606 NO. SINIESTRO 76074574
PROPIEDAD DE ANA KAREN SALDIVAR PEÑA
NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

OzJQ2o8yUjiqOQyTATYrR6ZYyBWDBsR6aPkWOWFTuWYpKUfNvJtpaVzsmS9+BiisC44Ni8huy+BTeGhZa2OxX8oaSs9V6IkU1b9iH3gMimm0lIdK4BCdFyL7c8z72uXt1+p
iSdKfGSZgmHv4LcBCFsi2g1//zw7OvdRfwEKJPN77b62o2EKGQMii1oLDU+kvuxGbZaHsYmfmJcYehfz6pVy5fYvYLVGcatWvw0bXpY7ObnL1TuyRafy/1sMMjeZSrttcT8q
mHPAwP66GAGKpzqkQa8YE+05oU0MCUWl7PXH66z8vRi/GKwELJ8elLQYIqT1Ov9ewBS+C6Ow==

Sello del SAT:

UIOtV4NAJ80/LcN8FDXGEI2xrFizZ2lx7hiQalmNSFbqXv2HAQqxVuHXdB1LJ9w+JF7kMJVO8Q5BGQg34sdwmfd2ZoaOuyV1FLyZyEntFMAweGB69YrAEZ61kAf7AI8HDSv
DJMS8ylcoJS6qut+uW4iUrewnSf2BAObYiG5jU/LD5/UWy3cdpPNqmKfCO4KDX7RCvZ2EB3ulvTaEajLeSwemglUo3QUHDwOedZa88VVA92xL/wKulp34NXKS3dGtm5BVn
u20diiYZRe+1go8GAKul98mvfV0r9E/llr/INGEr4f8LJ5P3DmZMcgTm7csIP0x2l4oX3v4/StiSjPA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[3.3|A|172561|2018-01-04T13:54:20|99|00001000000406147836|01|6253.67|MXN|1|7254.26|PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G01|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|3137.72|3137.72|3137.72|002|Tasa|0.160000|502.04|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema eléctrico|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Realizar carga de gas freón|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar sistema de enfriamiento|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar rejilla inferior c/mco cromado|115.95|115.95|115.95|002|Tasa|0.160000|18.55|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar marco de

radiador|290.00|290.00|290.00|002|Tasa|0.160000|46.40|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar parrilla sup c/mco
cromado|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar alma
delantera|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bastidores
delanteros|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de
cofre|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar
cofre|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar salpicadera
izq|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar punta de salpicadera
der|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia
elantera|460.00|460.00|460.00|002|Tasa|0.160000|73.60|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tapa inferior der de facia
del|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|002|Tasa|0.160000|1000.59|1000.59||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-04T13:54:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI