



Folio Fiscal: f19541c8-41c8-4f7e-9282-576b99c071f2  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31136

Serie: TF2

Referencia: R170380-31136

Folio: 170380

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-12T17:19:44

Tipo Documento: Factura

#### Cliente

R.F.C.: ASE901221SM4

Razón Social: CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar lamina de costado izquierdo	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar marco de puertas traseras	SERV	E48	\$1,200.00	\$1,200.00
78181500	MO-11	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-12	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$1,180.00	\$1,180.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar tope trasero izquierdo	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar bisagra inferior de puerta trasera izquierda	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar forro trasero izquierdo	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar puerta trasera izquierda	SERV	E48	\$800.00	\$800.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar moldura inferior de costado izquierdo de carroceria	SERV	E48	\$650.00	\$650.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar poste interior trasero izquierdo	SERV	E48	\$360.00	\$360.00
78181500	MO-8	1.00	Desmontar y montar forros interiores para la reparación	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar estructura de costado izquierdo	SERV	E48	\$450.00	\$450.00

Total con letra:

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 48/100 M.N.

Subtotal:	\$5,740.00
Descuento:	\$287.00
Neto:	\$5,453.00
IVA:	\$872.48
IEPS:	0.00
<b>Total:</b>	<b>\$6,325.48</b>

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

SCOTIABANK, CUENTA 9710

#### NOTAS:

ORDEN R170380  
UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2014 PLACAS KZ84866  
NO. PÓLIZA DB37005043 NO. SINIESTRO KA17K082436  
PROPIEDAD DE GAMA PAK, S.A. DE C.V.  
NO. PROVEEDOR 12681  
%5.00 descuento de Mano de Obra

#### Sello Digital del CFDI:

PC+1bvjfFv7srNA3Jf634km2UMh4H/pC/9O9Z09iaaIQPqc232U9f623cOfToRVbe7AReGSN8h7z8A86ODN1yiONswQbGq0R9Orl/tv01vY0+tV2Ma+HhDPDDjKJtpH7TQuNAI  
9YbTcGfVnZzKx0L1rXWxF+WHrmUP0tZ9dDG5sXv1wykuxAnwo4RVMGL0xtx8ia8fyNOAbe7Zi2JoxacsroDKiYc7bd4AdvK1aF8bStjCYzdnvFGkFHY8lXnfnNy3jn4kbaGXU  
riY7Wf2R+USwxGyZMBuB6XpfY5fkasTXNimF5NEViReD3t5WX2NshXhD81KeLxt0YUcILDmQ==

#### Sello del SAT:

SMWIEwHidexdGwpelNrmZnFybzmTdcziyB8hLZbbBSHxXbnPJRDVGN8bCbEIOU/cFTakWXhr6RedfeoZJOHL1tyl1PcHYMYQZAj/GHwZq/2SJK9fgf6Su0xylIPoUL3ELYlh2  
hsCjdu3xLRS4L4+2MszJh2ijZLq/pdp2AnN3/XkKY5GR10/4JiqAKTjkoExhYesu+/+bldJO1cEvr+xCdIH8L76gZXK574BlcVJ712AXYHzwCbBBju1f2cigNzWQUWOHCx8AoG7  
+tRFTT07Z3Z1Vq/mSAGeWL/F+CjIAUBnByBozHwhzsaUjOSi8+aBOxgqDlPjDyWegUwoQ==



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|170380|2018-01-12T17:19:43|99|00001000000406147836|01|5740.00|MXN|1|6325.48||IPPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN  
S.A. DE C.V.|601|ASE901221SM4|CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar lamina de costado  
izquierdo|400.00|400.00|20.00|380.00|002|Tasa|0.160000|60.80|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco de puertas  
traseras|1200.00|1200.00|60.00|1140.00|002|Tasa|0.160000|182.40|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema  
electrico|150.00|150.00|7.50|142.50|002|Tasa|0.160000|22.80|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo  
dañado|1180.00|1180.00|59.00|1121.00|002|Tasa|0.160000|179.36|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar tope trasero  
izquierdo|50.00|50.00|2.50|47.50|002|Tasa|0.160000|7.60|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar bisagra inferior de puerta trasera  
izquierda|100.00|100.00|5.00|95.00|002|Tasa|0.160000|15.20|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar forro trasero

izquierdo|200.00|200.00|10.00|190.00|002|Tasa|0.160000|30.40|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar puerta trasera  
izquierda|800.00|800.00|40.00|760.00|002|Tasa|0.160000|121.60|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar moldura inferior de costado izquierdo de  
carrocera|650.00|650.00|32.50|617.50|002|Tasa|0.160000|98.80|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar poste interior trasero  
izquierdo|360.00|360.00|18.00|342.00|002|Tasa|0.160000|54.72|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y montar forros interiores para la  
reparación|200.00|200.00|10.00|190.00|002|Tasa|0.160000|30.40|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar estructura de costado  
izquierdo|450.00|450.00|22.50|427.50|002|Tasa|0.160000|68.40|002|Tasa|0.160000|872.48|872.48||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-12T17:19:44

---

Este documento es una representación impresa de un CFDI