



Folio Fiscal: 545c54eb-57de-4bdf-bf0b-9298c24cfd5a
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30984

Serie: TF2

Referencia: A172462-30984

Folio: 172462

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-04T13:59:37

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar facia delantera	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar mensula salpicadera izq	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-11	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$1,514.23	\$1,514.23
78181500	MO-12	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar rejilla izq facia delantera	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar rejilla inf. facia delantera	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar moldura cromada de rejilla inf	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar bastidores delanteros	SERV	E48	\$600.00	\$600.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar salpicadera izq	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-7	1.00	Ajustar cofre	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar alma delantera	SERV	E48	\$351.00	\$351.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar marco radiador	SERV	E48	\$300.00	\$300.00

Total con letra:

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.

Subtotal:	\$4,265.23
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$4,265.23
IVA:	\$682.44
IEPS:	0.00
Total:	\$4,947.67

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172462
UNIDAD MAZDA MAZDA CX-7 MODELO 2011 PLACAS 985XUJ
NO. POLIZA 215406141 NO. SINIESTRO 75524777
PROPIEDAD DE CARLOS SORIANO GONZALEZ
NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

UdnN0j0Eqp89BaqhKYZYkvLdW43Q/3gnuM0Ov+k/CeRzrJ+oWFEjA7QlGa/C6vA/wlEXFa/tqWNZ2dluuFEBTX5tMeEFE83AX5nU2g25lt9C3pkvN52KGSiOw1g0jHxa/HUIZxoRlmC8uc6BNMfLeNjBA1eWV/zZZDQChC4WCwvPboKpgU08eskqy4iBEUZemzWuXi6TMHwZwqtLshipbaHwONhPchZSGwoF1H2B3YdjevXoMVVBc154b+mgkEq1ZfmpifT05Q6Ll2D3f60PZbgTNIMi5leJF5uOM60TJukTFE7PQ07fXWNXM8XW7bk1qV9wGxyolcN/PQDd9w7Q==

Sello del SAT:

i1UpQLMkeDXym/J8LM/l+kZJnMfniOF7iYHqJxkfbKmgv/2QsFfRFV07ar2Trq8h79luE5p5G7h+k6RHZBBNF4g42geMkX2hmOD/hw5aYIfG/i8Zvi0oXw16dvzyTUBdBHjkMui/HUZga1iOwa1BoGWtmRaUbgwBhanaZOWlxxULfDZU2KKLh6CvbGwDbvFzcdgcU4OGfNbhtn6RhxyMDWPvUJ+JB6N6HQDqVw9xj6pUhZXA69OgwjuSggDnLaOgJU9xEyGMMi/lgyq6fgE7nVJRrG9pnn0DWODFXVPE6fWEgpt9+6SPN9OzUSIMsyW0DcxQjudBD7wxW2/QjVRYg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172462|2018-01-04T13:59:35|99|00001000000406147836|01|4265.23|MXN|1|4947.67|PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bastidores delanteros|600.00|600.00|600.00|002|Tasa|0.160000|96.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar salpicadera izq|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Ajustar cofre|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma delantera|351.00|351.00|351.00|002|Tasa|0.160000|56.16|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco radiador|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia delantera|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar mensula salpicadera izq|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|1514.23|1514.23|1514.23|002|Tasa|0.160000|242.28|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar rejilla izq facia delantera|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar rejilla inf. facia delantera|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar moldura cromada de rejilla

inf|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|002|Tasa|0.160000|682.44|682.44||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-04T13:59:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI