



Folio Fiscal: 6c68383c-704b-42c3-ad66-24ee20918303
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31046

Serie: TF2

Referencia: R170379-31046

Folio: 170379

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-05T16:03:52

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: ASE901221SM4

Razón Social: CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

| Clave Prod/Serv SAT | Código | Cantidad | Descripción | Unidad Medida | Unidad Medida SAT | Valor Unitario | Importe |
|---------------------|--------|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|
| 78181500 | MO-1 | 1.00 | Desmontar y colocar forro interior | SERV | E48 | \$800.00 | \$800.00 |
| 78181500 | MO-10 | 1.00 | Pintar lo dañado | SERV | E48 | \$406.00 | \$406.00 |
| 78181500 | MO-2 | 1.00 | Cuadrar marco trasero de puertas | SERV | E48 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 78181500 | MO-3 | 1.00 | Desmontar y colocar poste esquinero | SERV | E48 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 78181500 | MO-4 | 1.00 | Desmontar y colocar plafonero trasero | SERV | E48 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 78181500 | MO-5 | 1.00 | Desmontar y colocar bases de estribo | SERV | E48 | \$800.00 | \$800.00 |
| 78181500 | MO-6 | 1.00 | Desmontar y colocar estribo | SERV | E48 | \$400.00 | \$400.00 |
| 78181500 | MO-7 | 1.00 | Desmontar y colocar lámina de costado | SERV | E48 | \$800.00 | \$800.00 |
| 78181500 | MO-8 | 1.00 | Reparar puerta trasera derecha | SERV | E48 | \$2,328.40 | \$2,328.40 |
| 78181500 | MO-9 | 1.00 | Reconectar y checar sistema electrico | SERV | E48 | \$600.00 | \$600.00 |

Total con letra:

ONCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 11/100 M.N.

| | |
|---------------|--------------------|
| Subtotal: | \$10,634.40 |
| Descuento: | \$531.72 |
| Neto: | \$10,102.68 |
| IVA: | \$1,616.43 |
| IEPS: | 0.00 |
| Total: | \$11,719.11 |

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

SCOTIABANK, CUENTA 9710

NOTAS:

ORDEN R170379
UNIDAD STRICK CAJA SECA MODELO 1996 PLACAS 090WM4
NO. POLIZA L137001491 NO. SINIESTRO NA17L020789
PROPIEDAD DE ARRENDADORA ACTINVER, S.A. DE C.V.
NO. PROVEEDOR 12681
%5.00 descuento de Mano de Obra

Sello Digital del CFDI:

MFUSHc+1MHowpIJ6XKH3XfffrKZVUM3Q2ld+0zK1BT4KzbZB24hez1VYI53QJxZbN6LhI4+ERMD7IthXOU5JuUo9M86jLZ2ke+fwhvWHRItg8pTmopwgmibS9N3Ynvghw
BIDIRt6t/KgSjOUj9QI98q2eTB4fswLc620k7Na2sAU6CkAPhmapKYCILf05JzjcVY2xnz56OqQsk+vnL/2u6350+sDEEl9vBgQAHOA13FcPT4JqEGdgLnMMkXWHgJJAstsP61
WJZaupjMVey21W7h1yYTF0/lr8koXzax0BudVEpumA8eQ32a4XhLI8VxuMPjYkC2pIOx73mEDIA==

Sello del SAT:

Q+0UtbuAtX0I+NUA81a8HBBu8es6S88y1MmA75w721tdlMkcUPjxURiM+Lq96NbbfrzOq7pS7WgAzOp0opnJ14fjiG+1Jv49Hb5hiEtcZfcLZFN1/AJF748BuQhAflhVOK/KGxTr
8Mt3i2YvmBzqzmdzsiTS2GQkUjgbuxyk1sJcEhjC6Mir0YyA2J5KIHbqu7YtnalEMqsg1lDripbhkxncY5FhFvw9wP0jWfV/c16GFCdx7gpDEjrh7hTCN+kt68ay9fID9W3Lpx6B2
DA51Ws+xj3tqDxYx1mfjebL16JaFUxUk4bap40cJuaVgcldvb4vxOugrk2KFVn0A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|170379|2018-01-05T16:03:47|99|00001000000406147836|01|10634.40|531.72|MXN|1|11719.11|PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN
S.A. DE C.V.|601|ASE901221SM4|CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar forro
interior|800.00|800.00|40.00|760.00|002|Tasa|0.160000|121.60|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo
dañado|406.00|406.00|20.30|385.70|002|Tasa|0.160000|61.71|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Cuadrar marco trasero de
puertas|1000.00|1000.00|50.00|950.00|002|Tasa|0.160000|152.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar poste
esquinero|1000.00|1000.00|50.00|950.00|002|Tasa|0.160000|152.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar plafonero
trasero|2500.00|2500.00|125.00|2375.00|002|Tasa|0.160000|380.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar bases de
estribo|800.00|800.00|40.00|760.00|002|Tasa|0.160000|121.60|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar
estribo|400.00|400.00|20.00|380.00|002|Tasa|0.160000|60.80|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar lámina de
costado|800.00|800.00|40.00|760.00|002|Tasa|0.160000|121.60|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar puerta trasera
derecha|2328.40|2328.40|116.42|2211.98|002|Tasa|0.160000|353.92|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema
electrico|600.00|600.00|30.00|570.00|002|Tasa|0.160000|91.20|002|Tasa|0.160000|1616.43|1616.43||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-05T16:03:52

