



Folio Fiscal: bfc0e1a2-339d-43bf-bbaf-82918f4efa2c
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTLAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31094

Serie: TF1

Referencia: A172554-31094

Folio: 172554

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-10T14:01:32

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: MTE440316E54

Razón Social: MAPFRE MEXICO, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-7	1.00	Reparar forros de costado der	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar caja rueda tras der	SERV	E48	\$500.00	\$500.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar faldon de costado der	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
25172500	REF-42628	1.00	Llanta tras izq bridgestone potencia 205/50 r17	PIEZA	H87	\$2,687.00	\$2,687.00
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar facia trasera	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar tolv de calaveras	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-11	1.00	Reparar alma trasera	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-12	1.00	Reparar base calavera der	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-13	1.00	Ajustar tapa cajuela	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-14	1.00	Reparar escape	SERV	E48	\$1,300.00	\$1,300.00
78181500	MO-15	1.00	Reparar bastidores traseros	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-16	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,246.63	\$2,246.63
78181500	MO-17	1.00	Reparar rin tras izq	SERV	E48	\$600.00	\$600.00
78181500	MO-18	1.00	Desmontar y colocar desmontar y colocar	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar calavera der	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar lodera tas der 2 pas.	SERV	E48	\$168.00	\$168.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar tapa gasolina	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-5	1.00	Desmontar y colocar goyete de gasolina	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar costado der	SERV	E48	\$1,300.00	\$1,300.00

Total con letra:

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 89/100 M.N.

Subtotal:	\$11,401.63
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$11,401.63
IVA:	\$1,824.26
IEPS:	0.00
Total:	\$13,225.89

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

MAPFRE TEPEYAC, CUENTA 3212

NOTAS:

ORDEN A172554
UNIDAD MAZDA MAZDA3 MODELO 2013 PLACAS L90ACN
NO. POLIZA 4011700302211 NO. SINIESTRO 417401330041581
PROPIEDAD DE FERNANDO ESTEVES MURGUIA
NO. PROVEEDOR 12828

Sello Digital del CFDI:

EI5G1lzmCL/QrejPIOI0UpY71q4hIRjxcSCwtcZYqY34AVVTGGb1rE14IYU3f6kuzurJd7bGSGQyBWlx/WJeTKIDrt+a4Gfft4sKe/pznvbC5y0S5xaQWcLrAz57o+36eSP640SMh
nYgHkILMyaAGT3wiI3LNaaA7foKCubE2JLBClvdA1/8ZDC+LWfV9dJYQw51If+h5l3t60DgsnjvPXIUbPbGQAwKF5EBPVVtIs1pt5DvSybbDwD6+PcjYo5TeK5P9jabKKXHMx
EIVjU7wm+Vd0CI9gg+ivxY6Ld8ld7W1+JzYkXBluJ8LOalQGGpOj1BgZxvjYNYQirNhWEXQ==

Sello del SAT:

JrxNFBVoiGLaSqkLlimZkZrFPUWIP/daoe46UViy0QFLVs1AFoi6qUsJ9tib4aoK6fF8Jqr+jNhcRbYi3b8T7qUxhPPmxAWXmxD6jnXCapOajOsure2eo1HGJ/jGVUD9wgKtalRfoj
f6n1DXoPDhJgOkDQakDA+NhLEAsMnUap98CGoFv0bTiHomnM8lqX9opIIA0TwzGmObS+jEFRcYE+XyFj049oHT3JIB/NqLBfOvGrm4oXJXrUjszg9/Uv40X1K6Qn5MfnzB+B
skDvvgpneDOXckeeE029GcUzyiT7Qy8FehiB5yzt2chqtamvAwBK3NhwFWyrEmEmiNs8jwsA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172554|2018-01-10T14:01:29|99|00001000000406147836|01|11401.63|MXN|1|13225.89||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|MTE440316E54|MAPFRE MEXICO, S.A.|G03|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar forros de costado der|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar caja rueda tras der|500.00|500.00|500.00|002|Tasa|0.160000|80.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar faldon de costado der|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|25172500|REF-42628|1.00|H87|Pieza|Llanta tras izq bridgestone potencia 205/50 r17|2687.00|2687.00|2687.00|002|Tasa|0.160000|429.92|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia trasera|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tolva de calaveras|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma trasera|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar base calavera der|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Ajustar tapa cajuela|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar escape|1300.00|1300.00|1300.00|002|Tasa|0.160000|208.00|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bastidores traseros|400.00|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64.00|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2246.63|2246.63|2246.63|002|Tasa|0.160000|359.46|78181500|MO-17|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar rin tras izq|600.00|600.00|600.00|002|Tasa|0.160000|96.00|78181500|MO-18|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar desmontar y colocar|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-21|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar calavera der|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-31|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar lodera tas der 2 pas.|168.00|168.00|168.00|002|Tasa|0.160000|26.88|78181500|MO-41|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar tapa gasolina|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-51|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar goyete de gasolina|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-61|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar costado der|1300.00|1300.00|1300.00|002|Tasa|0.160000|208.00|002|Tasa|0.160000|1824.26|1824.26||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T14:01:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI